

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508
TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 01



Foto 02

Referência	Pedreira - Areal EGP	Referência	Pedreira - Areal EGP
Localização	-17.930104 / -47.788014	Localização	-17.930104 / -47.788014
Descrição	Pedreira / Areal localizada em Pires Belo. Adquirida recentemente pelo mesmo grupo da Pedreira Cathalão	Descrição	Pedreira / Areal localizada em Pires Belo. Adquirida recentemente pelo mesmo grupo da Pedreira Cathalão



Foto 03



Foto 04

Referência	Pedreira - Areal Cathalão	Referência	Pedreira - Areal Cathalão
Localização	-17.907515 / -47.776475	Localização	-17.907515 / -47.776475
Descrição	Pedreira / Areal localizada em Pires Belo. Mesmo grupo da pedreira EGP - atende região da obra.	Descrição	Pedreira / Areal localizada em Pires Belo. Mesmo grupo da pedreira EGP - atende região da obra.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508
TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 05

Foto 06

Referência	Pedreira - Areal Cathalão	Referência	Pedreira - Areal Cathalão
Localização	-17.907515 / -47.776475	Localização	-17.907515 / -47.776475
Descrição	Pedreira / Areal localizada em Pires Belo. Mesmo grupo da pedreira EGP - atende região da obra.	Descrição	Pedreira / Areal localizada em Pires Belo. Mesmo grupo da pedreira EGP - atende região da obra.



Foto 07

Foto 08

Referência	Pedreira - Areal Cathalão	Referência	Pedreira - Areal Cathalão
Localização	-17.907515 / -47.776475	Localização	-17.907515 / -47.776475
Descrição	Pedreira / Areal localizada em Pires Belo. Mesmo grupo da pedreira EGP - atende região da obra.	Descrição	Pedreira / Areal localizada em Pires Belo. Mesmo grupo da pedreira EGP - atende região da obra.

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508
TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 09



Foto 10

Referência	Início do Trecho - Estaca 0	Referência	Início do Trecho - Estaca 0
Localização	-17.943020, -47.472666	Localização	-17.943020, -47.472666
Descrição	Local do início do trecho - Execução da rotatória 01	Descrição	Local do início do trecho - Execução da rotatória 01



Foto 11



Foto 12

Referência	Santo Antônio do Rio Verde	Referência	Santo Antônio do Rio Verde
Localização	-17.943878, -47.470704	Localização	-17.946652, -47.453251
Descrição	Perímetro urbano - Santo Antônio do Rio Verde - trecho antigo	Descrição	Perímetro urbano - Santo Antônio do Rio Verde - trecho antigo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508
TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 13



Foto 14

Referência	Estaca 145	Referência	Estaca 180 a 205
Localização	-17.921342, -47.457859	Localização	-17.925443, -47.454845
Descrição	Local da execução de BTTC - 1,2 metros de diâmetro - trecho a ser implantando	Descrição	Corte de 2 metros com caixa de empréstimo lateral - trecho a ser implantando



Foto 15



Foto 16

Referência	Estaca 190	Referência	Estaca 200
Localização	-17.913990, -47.454122	Localização	-17.910219, -47.452245
Descrição	Mata lado direito - trecho a ser implantando	Descrição	Mata em ambos os lados - trecho a ser implantando

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508
TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 17

Foto 18

Referência	Estaca 219 + 7	Referência	Estaca 225
Localização	-17.909320, -47.451773	Localização	-17.907959, -47.451342
Descrição	Local da execução de BDTC - 1,0 metro de diâmetro - trecho a ser implantando	Descrição	Sobreposição com o trecho atual da GO-440 - Tangente



Foto 19

Foto 20

Referência	Estaca 248 + 5	Referência	Estaca 265 a 287
Localização	-17.904371, -47.452210	Localização	-17.901682, -47.452549
Descrição	Local da execução de BTTC - 1,0 metro de diâmetro	Descrição	Corte de 2 metros - divisor de água - caixa de empréstimo lateral - trecho a ser implantando

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508
TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 21

Foto 22

Referência	Estaca 285	Referência	Estaca 290
Localização	-17.899029, -47.454031	Localização	-17.896954, -47.453764
Descrição	Entrada - Rodovia será implantada paralelo ao lado direito do trecho atual	Descrição	mata e plantação na faixa de domínio - Rodovia será implantada paralelo ao lado direito do trecho atual




Foto 23

Foto 24

Referência	Estaca 350 a 392	Referência	Estaca 417
Localização	-17.888174, -47.457492	Localização	-17.877937, -47.465294
Descrição	Corte (1,00 metro) - divisor de agua - caixa de empréstimo lateral	Descrição	Aterro - 3 metros - BSTC 1,00 de diâmetro - projetado

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508
TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 25

Referência	Estaca 450
Localização	-17.874396, -47.469976
Descrição	Rede Elétrica Existente



Foto 26

Referência	Estaca 537 a 558
Localização	-17.877937, -47.465294
Descrição	Corte (2,00 metros) - divisor de água - caixa de empréstimo lateral



Foto 27

Referência	Jazida 02
Localização	-17.829158, -47.477824
Descrição	Local indicado pelo anteprojeto - Jazida 02



Foto 28

Referência	Jazida 02
Localização	-17.829158, -47.477824
Descrição	Local indicado pelo anteprojeto - Jazida 02

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508
TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 29



Foto 30

Referência	Jazida 02	Referência	Jazida 02
Localização	-17.829158, -47.477824	Localização	-17.829158, -47.477824
Descrição	Local indicado pelo anteprojeto - Jazida 02	Descrição	Local indicado pelo anteprojeto - Jazida 02



Foto 31



Foto 32

Referência	Estaca 603	Referência	Estaca 619 a 629
Localização	-17.848776, -47.470480	Localização	-17.829158, -47.477824
Descrição	Local da execução de BTTC- 1,2 metros de diâmetro	Descrição	Corte (2,00 m) - divisor de água - caixa de emprestimo lateral

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508
TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 33

Referência	Estaca 644
Localização	-17.845769, -47.463698
Descrição	Acesso a propriedade - Rodovia será implantada paralela ao lado esquerdo do trecho atual



Foto 34

Referência	Estaca 654 + 10
Localização	-17.845771, -47.462165
Descrição	Postejamento e rede elétrica na faixa de domínio



Foto 35

Referência	Estaca 685 + 10
Localização	-17.845221, -47.4557682
Descrição	Acesso a propriedade - Rodovia será implantada paralela ao lado esquerdo do trecho atual



Foto 36

Referência	Estaca 692
Localização	-17.845279, -47.455913
Descrição	Rede elétrica e bacias de retenção nas plantações ao longo do trecho

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508
TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 37

Referência	Estaca 692
Localização	-17.844473, -47.453573
Descrição	Rede elétrica e bacias de retenção nas plantações ao longo do trecho



Foto 38

Referência	Estaca 716
Localização	-17.843024, -47.450425
Descrição	Acesso a propriedade e bacias de retenção nas plantações ao longo do trecho




Foto 39

Referência	Estaca 743
Localização	-17.839468, -47.446827
Descrição	Aterro - 2 metros - BSTC 1,00 de diâmetro - projetado



Foto 40

Referência	Estaca 751
Localização	-17.838495, -47.445853
Descrição	Estrada de acesso a plantação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508

TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 41

Referência	Estaca 780
Localização	-17.835439, -47.441595
Descrição	Acesso a propriedade



Foto 42

Referência	Estaca 800
Localização	-17.833964, -47.438813
Descrição	Bacias de retenção nas plantações



Foto 43

Referência	Estaca 825
Localização	-17.831922, -47.434036
Descrição	Acesso a propriedade



Foto 44

Referência	Estaca 830
Localização	-17.831728, -47.433266
Descrição	Acesso a propriedade

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508
TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 45



Foto 46

Referência	Estaca 835	Referência	Estaca 835 + 6
Localização	-17.831454, -47.432208	Localização	-17.831393, -47.431944
Descrição	Ponte 01 - existente	Descrição	Aterro alto - 14 metros - galeria BTCC 2x2 projetada - grotas - rodovia a ser implantada do lado esquerdo



Foto 47



Foto 48

Referência	Estaca 855	Referência	Estaca 900
Localização	-17.832204, -47.429352	Localização	-17.826962, -47.422935
Descrição	corte (4,00 metros) - acilve - caixa de emprestimo lateral	Descrição	Tangente com bom estado conservação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508
TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km




Foto 49

Foto 50

Referência	Estaca 905 + 10	Referência	Estaca 917
Localização	-17.826375, -47.421599	Localização	-17.825594, -47.419814
Descrição	Acesso a propriedade	Descrição	Acesso a propriedade



Foto 51

Foto 52

Referência	Estaca 924	Referência	Estaca 937
Localização	-17.824986, -47.418427	Localização	-17.824082, -47.416420
Descrição	Acesso a propriedade	Descrição	Aterro - 3 metros - BTTC 1,00 de diâmetro - projetado - rodovia a ser implantada do lado esquerdo do trecho atual

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508
TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 53

Foto 54

Referência	Estaca 945	Referência	Estaca 968
Localização	-17.822726, -47.415466	Localização	-17.818567, -47.416912
Descrição	Acesso a propriedade	Descrição	Acesso a propriedade - Rodovia será implantada á esquerda do trecho atual



Foto 55

Foto 56

Referência	Estaca 992	Referência	Estaca 1005
Localização	-17.814861, -47.417591	Localização	-17.811561, -47.417687
Descrição	início do perímetro urbano - vilarejo martirio	Descrição	perímetro urbano - vilarejo martirio

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508

TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 57

Foto 58

Referência	Estaca 1020	Referência	Estaca 1035 + 10
Localização	-17.809477, -47.417116	Localização	-17.806672, -47.416767
Descrição	fim do perímetro urbano - vilarejo martirio	Descrição	Acesso a propriedade




Foto 59

Foto 60

Referência	Estaca 1048	Referência	Estaca 1065
Localização	-17.804421, -47.416583	Localização	-17.801871, -47.416361
Descrição	Acesso a propriedade	Descrição	Acesso a propriedade

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508

TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 61

Referência	Estaca 1100
Localização	-17.795674, -47.413443
Descrição	necessidade de alteamento do greide - drenagem - BTTC de 1,20 metros de diâmetro - 4 metros



Foto 62

Referência	Estaca 1118 até 1137
Localização	-17.791472, -47.409396
Descrição	Acessos a propriedade - corte (4,00 metros) - aclave - caixa de empréstimo lateral



Foto 63

Referência	Estaca 1227
Localização	-17.780686, -47.396747
Descrição	Aterro - 8 metros - BSCC 3,00 x 3,00 - projetado - Rodovia a ser implantada ao lado direito do trecho atual



Foto 64

Referência	Estaca 1226
Localização	-17.780459, -47.396760
Descrição	Ponte 02 - existente

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508

TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 65



Foto 66

Referência	Estaca 1269	Referência	Estaca 1310
Localização	-17.775688, -47.392403	Localização	-17.769211, -47.388217
Descrição	Aterro - 3 m - BTCC 2x2 projetado	Descrição	Aterro - 3 metros - BTTC 1,20 de diâmetro - projetado



Foto 67



Foto 68

Referência	Estaca 1347	Referência	Estaca 1347
Localização	-17.762911, -47.384546	Localização	-17.762911, -47.384546
Descrição	Fim do trecho da GO - 440 e Início do trecho da GO - 508 - Local da Rotatória 02	Descrição	Fim do trecho da GO - 440 e Início do trecho da GO - 508 - Local da Rotatória 02

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508
TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 69



Foto 70

Referência	Estaca 1347	Referência	Estaca 1347
Localização	-17.762911, -47.384546	Localização	-17.762911, -47.384546
Descrição	Fim do trecho da GO - 440 e Início do trecho da GO - 508 - Local da Rotatória 02	Descrição	Fim do trecho da GO - 440 e Início do trecho da GO - 508 - Local da Rotatória 02



Foto 71



Foto 72

Referência	Jazida 01	Referência	Jazida 01
Localização	-17.761193, -47.400617	Localização	-17.761193, -47.400617
Descrição	Local indicado pelo anteprojeto - Jazida 01	Descrição	Local indicado pelo anteprojeto - Jazida 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508
TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 73

Referência	Jazida 01
Localização	-17.761193, -47.400617
Descrição	Local indicado pelo anteprojeto - Jazida 01



Foto 74

Referência	Jazida 01
Localização	-17.761193, -47.400617
Descrição	Local indicado pelo anteprojeto - Jazida 01



Foto 75

Referência	Estaca 34 / GO - 508
Localização	-17.762097, -47.381508
Descrição	Entrada a propriedade e construção na faixa de domínio




Foto 76

Referência	Estaca 53 / GO - 508
Localização	-17.763431, -47.377900
Descrição	Aterro - 3 metros - BDTC 1,00 de diâmetro - projetado

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO
DA GO-440/508
TRECHO: trecho: Entr. GO-506 (Santo Antônio do Rio Verde) / Divisa MG

Rodovia:	GO-404/508	Coordenadas Início:	17°56'34.6"S / 47°28'22.2"W
Trecho:	Entr. GO-506 / Divisa MG	Coordenadas Fim:	17°47'5.70"S / 47°21'5.90"W
Data Emissão:	25/04/2026	Referente ao Lote:	32,00 km



Foto 77



Foto 78

Referência	Estaca 80 / GO - 508	Referência	Estaca 172 / GO - 508
Localização	-17.765518, -47.373817	Localização	-17.772608, -47.357952
Descrição	Acessos as propriedades	Descrição	Aterro - 3 metros - BDTC 1,00 de diâmetro - projetado



Foto 79



Foto 80

Referência	Estaca 235 / GO - 508	Referência	Estaca 253 / GO - 508
Localização	-17.782355, -47.352878	Localização	-17.784734, -47.351740
Descrição	corte (4,00 metros) - declive - caixa de empréstimo lateral	Descrição	ponte 03 - sobre rio verde - divisa estados GO/MG - FIM DO TRECHO