

PROCESSO: 202300036015414
EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 62/2023 - GOINFRA
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-154, TRECHO: ENTR. GO-353 (CRUZEIRO) / ENTR. GO-244 (NOVO PLANALTO), TENDO EXTENSÃO DE 36,83 KM, NESTE ESTADO.

04.04.02- Comprovação da capacitação técnico-profissional do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) pela licitante, através de um ou mais atestados de capacidade técnica, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados das respectivas certidões de acervo técnico (CAT), emitidas pelo CREA e/ou CAU da região em que foi realizada a obra, comprovando a responsabilidade técnica por obra com características semelhantes ao objeto da licitação, de complexidade equivalente ou superior, sendo consideradas como parcelas de maior relevância e valor significativo, para fins desta licitação, a comprovação de execução dos serviços descritos no ANEXO I, desconsiderando, no entanto, as quantidades mínimas exigidas.

EMPRESA	EVENTO E PÁG	CAT	PROFISSIONAL	SERVIÇOS EXECUTADOS	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO
1. CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	SEI 56105604, Pág.40-43	CAT 1020140002125 Atestado AGETOP	Sérgio Ricardo Correa Costa	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 31.243,20 m³	-	ATENDE
				TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 156.280,00 m²		
	SEI 56105604, Pág.44-45	CAT 305/2009 Atestado RIALMA -		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 61.000,00 m³	-	
	SEI 56105604, Pág.46-55	CAT 1020180002538 Atestado CODEGO		PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 60,00 m	-	
				BUEIROS CELULARES - 5		
	SEI 56105604, Pág.56-59	CAT 335/2007 Atestado DERTINS		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 98.420,00 m²	-	
				PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 68,00 m		
				BUEIROS CELULARES - 3		
2. PAVIENG ENGENHARIA LTDA.	SEI 56105609, Pág.44-58	CAT 1020200000721 Atestado DNIT	Ruy Cesar Silvestre Nazareth	BUEIROS CELULARES - 1	-	ATENDE
	SEI 56105609, Pág. 59-60	CAT 465666/2015 Atestado DNIT		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 276.728,20 m²	-	
	SEI 56105609, Pág. 68-73	CAT 1020160002176 Atestado DNIT		BUEIROS CELULARES - 1	-	
	SEI 56105609, Pág. 74-80	CAT 1020150001493 Atestado 064/2015 -		PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 47,00 m	-	
	SEI 56105609, Pág. 81-87	CAT 1020160000122 Atestado DNIT		BUEIROS CELULARES - 3	-	
	SEI 56105609, Pág. 88-97	CAT 224691/2020 Atestado DNIT		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 425,00 m³	-	
				TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 587.560,00 m²		
	SEI 56105609, Pág. 98-103	CAT 150236/2017 Atestado DNIT		-	-	
	SEI 56105609, Pág. 104-109	CAT 150232/2017 Atestado DNIT		-	-	
3. CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA.	SEI 56105617, Pág. 90-96	CAT 1278/2002 Atestado AGETOP	José Rubens Paniago	BUEIROS CELULARES - 4	-	ATENDE
				PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 70,00 m	-	
	SEI 56105617, Pág. 97-106	CAT 1020230002405 Atestado GOINFRA		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 87.562,20 m³	-	
				TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 445.491,00 m²	-	
				BUEIROS CELULARES - 7	-	
4. CONSÓRCIO A3 - BK) - A3 TERRAPI ENACEM ENGENHARIA LTDA	SEI 56105641, Pág. 124-139 e Pág. 140-191	CAT 1020170001720 e 1020170001741	Inãon Silva Filho e José Elias Attuy	BUEIROS CELULARES - 7,29	-	NÃO ATENDE
	SEI 56105641, Pág. 192-198 e Pág. 200-205	CAT 1020160000998 e 1020160000999		BUEIROS CELULARES - 1	-	
	SEI 56105641, Pág. 206-214 e Pág. 215-224	CAT 1020160002530 e 1020160002418		BUEIROS CELULARES - 1	-	

BK INFRAESTRUTURA	SEI 56105641, Pág. 225-333 e Pág. 233-240	CAT 260/2011 e 255/2011 Atestado 005/2011-AGETOP	JOSÉ SILVA FILHO E JOSÉ ELIAS ALBUQUERQUE	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 502.773,60 m²	-	NÃO ATENDE
	SEI 56105641, Pág. 241-246 e Pág. 247-252	CAT 1545/2013 e 1561/2013 Atestado		PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 120,00 m	-	
				-	-	
5. CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.	SEI 56105627, Pág. 55-71	CAT 1020220002110 Atestado GOINFRA	Sandro Barcelos Costa	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 434.441,60 m²	-	ATENDE
	SEI 56105627, Pág. 72-83	CAT 1020230003566 Atestado 12/2023-		BUEIROS CELULARES - 5	-	
	SEI 56105627, Pág. 84-86	CAT 1020140000085 Atestado Viver Bem		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 66.550,00 m³	-	
	SEI 56105627, Pág. 87-96	CAT 1.167/2006 Atestado AGETOP		PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 60,00 m	-	
6. CONSÓRCIO CRUZEIRO - GOIÁS/GAE/SOBRADO	SEI 56105656, Pág.113-126	CAT 1020150002885 Atestado 098/2015-AGETOP	Luiz Pereira Rodrigues Júnior	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 296.316,97 m²	-	ATENDE
				BUEIROS CELULARES - 8	-	
	SEI 56105656, Pág.127-132	CAT 336/2013 Atestado DNIT	Carmerindo Rodrigues Rabelo	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 252.489,65 m²	-	
				PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 109,70 m	-	
	SEI 56105656, Pág.133-138	CAT 1020180001394 Atestado 013/2018-	Daniel Jean Laperche	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 9.309,700 m³	-	
	SEI 56105656, Pág.139-146	CAT 1020180001943 Atestado 026/2018-		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 10.697,14 m³	-	
	SEI 56105656, Pág.147-159	CAT 1020180001243 Atestado 007/2018-		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 566.524,70 m²	-	
SEI 56105656, Pág.160-169	CAT 1020240000092 Atestado 01/2024-	Jadir Matsuy	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 119.651,69 m³	-		
7. CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	SEI 56105664, Pág.34-45	CAT 1020190000439 Atestado 058/2018-AGETOP	Danilo Glauco da Cunha Morais	BUEIROS CELULARES - 2	-	NÃO ATENDE
				PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 90,00 m	-	
	SEI 56105664, Pág.46-51	CAT 1020180002242 Atestado 012/2018-AGETOP		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 263.596,50 m²	-	
				BUEIROS CELULARES - 1	-	
	SEI 56105664, Pág.52-61	CAT 1020240000165 Atestado 2/2024-		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 863.816,08 m²	-	
	SEI 56105664, Pág.62-74	CAT 1020170001132 Atestado 018/2017-AGETOP	Enio da Cunha Bastos	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 304.814,18 m²	-	
				BUEIROS CELULARES - 8	-	
	SEI 56105664, Pág.75-84	CAT 1020170001206 Atestado 017/2017-AGETOP	Ilidio Rezende Oliveira	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 119.733,64 m²	-	
		BUEIROS CELULARES - 5		-		
SEI 56105664, Pág.85-93	CAT 316526/2023 Atestado Prefeitura	Bianca Martins Arrais	-			
	SEI 56105692, Pág.45-59	CAT 1257/2010 Atestado DER/DF	Wesley de Oliveira Castro	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 10.945,00 m³	Profissional não atende.	
	SEI 56105692, Pág.60-72	CAT 0143/2011, Atestado DER/DF		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 8.147,00 m³		
	SEI 56105692, Pág.73-87	CAT 1256/2010, Atestado DER/DF		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 15.509,00 m³		
	SEI 56105692, Pág.88-97	CAT - , Atestado DER/DF		BUEIROS CELULARES - 1		
	SEI 56105692, Pág.183-189	CAT 105845/2015, Atestado SINFRA/MA		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 8.799,00 m³		
			TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 45.720,00 m²			

8. HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	SEI 56105692, Pág.100-108	CAT 0720200000305, Atestado NOVACAP	Cristovão Gomes Pereira	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 1.867,256 m³	Profissional atende	ATENDE
	SEI 56105692, Pág.110-134	CAT 0720220000012, Atestado SODF		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 3.789,22 m³		
	SEI 56105692, Pág.135-153	CAT 0277/2011, Atestado DER/DF		BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 8.384,00 m³		
	SEI 56105692, Pág.154-173	CAT 109004/2015, Atestado SEINFRA/MA		TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 85.960,00 m²		
				PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 240,00 m		
				BUEIROS CELULARES - 1		
	SEI 56105692, Pág.190-217	CAT 106656/2015, Atestado DNIT	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 27.134,80 m²			
	SEI 56105692, Pág.174-182	CAT 113/2005, Atestado DERTINS/TO	Romulo Gonçalves da Silva	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 120.820,00 m²		

PROCESSO: 202300036015414 EDITAL: CONCORRÊNCIA Nº 62/2023 - GOINFRA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA GO-154, TRECHO: ENTR. GO-353 (CRUZEIRO) / ENTR. GO-244 (NOVO PLANALTO), TENDO EXTENSÃO DE 36,83 KM, NESTE ESTADO.

94.04.04- Comprovação da capacitação técnico-operacional do licitante, demonstrando a execução, a qualquer tempo, de serviços compatíveis com os do objeto desta licitação, de complexidade equivalente ou superior, através de certidão e/ou atestado, proveniente de contrato em nome do próprio licitante (empresa) como contratada principal ou como subcontratada, fornecedor por pessoa jurídica de direito público ou privado, obedecendo as parcelas de maior relevância. Os serviços deverão estar explicitados conforme constante no quadro de quantidades mínimas, descritas no ANEXO I.

EMPRESA	EVENTO E PÁG	ATESTADO/ CAT	LOCAL EXECUTADOS	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO-BRITA EM PISTA - 46.740,76 m³				TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO - TSD - 223.374,82 m²				PONTE DE CONCRETO ARMADO - PCA - 50,00 m (Para o Item 3 do quadro (PCA), não serão aceitos atestados cuja extensão por OAE sejam inferiores a 25m)				BUEIROS CELULARES - 4,00 unidades			
				SERVIÇO EXECUTADOS	QUANTIDADE	TOTAL	SITUAÇÃO	SERVIÇO EXECUTADOS	QUANTIDADE	TOTAL	SITUAÇÃO	SERVIÇO EXECUTADOS	QUANTIDADE	TOTAL	SITUAÇÃO	SERVIÇO EXECUTADOS	QUANTIDADE	TOTAL	SITUAÇÃO
1. CONSTRUTORA SÃO CRISTOVÃO LTDA.	SEI 56105604, Pág. 40-43	CAT 10203.40002125 Atestado AGETOP	Serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica na rodovia GO-410 trecho: Féria / Pontalvânia	40395. Estab. Granulométrica solo-brita 80% - Pista	31.243,20	-	ATENDE	40395. Tratamento superficial duplo	156.280,00	-	ATENDE	-	-	-	ATENDE	-	-	-	ATENDE
	SEI 56105604, Pág. 44-45	CAT 335/2009 Atestado RIALMA - Companhia Energética	Execução dos serviços de estabilização de sub-base com mistura de brita, estabilização de base com adição de cimento e ponte em concreto armado e vigas pré-moldadas.	Estabilização de sub-base com mistura de brita	61.000,00	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-	
	SEI 56105604, Pág. 46-55	CAT 10201.80002538 Atestado CODEGO	Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras de artes correntes, obras de artes especiais e ponte em concreto armado na GO-453, trecho: Entr. GO-446 / Entr. GO-108 (Município de Posse e Guaraní)	-	-	92.243,20		3.8 Tratamento superficial duplo - TSD (BC)	34.993,00	289.693,00		13. Ponte de concreto armado - Sobre o Rio Quente	60,00	128,00		8. BSCC 2.0x2.0	1,00	8,00	
	SEI 56105604, Pág. 56-59	CAT 335/2007 Atestado DERTINS	Execução dos serviços e obras de terraplenagem, pavimentação, drenagem obras de arte correntes e especiais da rodovia TO-201, trecho: Axixá / Sítio Novo.	-	-	-		32.11.00 Tratamento superficial duplo (TSD)	98.420,00	-		3. PCA Ribeirão California	38,00	-		9. BSCC 2.5x2.5	1,00	-	
												4. PCA Ribeirão Caracol	30,00	-		10. BTCC 2.5x2,5	1,00	-	
2. PAVIENGE ENGENHARIA LTDA.	SEI 56105609, Pág. 44-58	CAT 1020200000721 Atestado DNIT	Contratação de empresa para execução dos serviços de conservação/manutenção	-	-	-	NÃO ATENDE	-	-	-	ATENDE	-	-	-	NÃO ATENDE	6. BSCC 2.5x2,5	1,00	-	ATENDE
	SEI 56105609, Pág. 59-67	CAT 40566/2015 Atestado DNIT	Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) - CREMA 1.A Etapa	-	-	-		Tratamento Superficial Duplo	141.133,38	-		-	-	-		-	-	-	
	SEI 56105609, Pág. 68-73	CAT 10203.60002176 Atestado DNIT	Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-414/GO.	-	-	-		-	-	-		-	-	-		60733. Corpo BSCC 2.5x2,5	1,00	-	
	SEI 56105609, Pág. 74-80	CAT 10203.50001483 Atestado 064/2015 - AGETOP	Programa Rodovia Conservação - Lote 22	-	-	-		-	-	-		Ponte de concreto GO-080, trecho: Entr. GO-237 / Rio Maranhão	47,00	-		-	-	-	
	SEI 56105609, Pág. 81-87	CAT 10201.60000122 Atestado DNIT	Serviços de conservação/manutenção rodoviária na BR-153/GO.	-	-	425,00		-	-	-		-	-	-		60731. Corpo BSCC 2.5x2,5	1,00	-	
	SEI 56105609, Pág. 88-97	CAT 224891/2020 Atestado DNIT	Execução dos serviços do programa CREMA, na rodovia BR-163/PA.	52290. Base estabilizada granul. c/ mist. solo-brita	425,00	-		1314828. Tratamento superficial duplo com emulsão BC	10.430,00	728.691,38		-	-	-		60620. Corpo BSCC 3.0x3.0	1,00	-	
	SEI 56105609, Pág. 98-103	CAT 150236/2017 Atestado DNIT	Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-163/PA.	-	-	-		1314828. Tratamento superficial duplo com emulsão BC	500.300,00	-		-	-	-		60731. Corpo BSCC 2.5x2,5	1,00	-	
	SEI 56105609, Pág. 104-109	CAT 150237/2017 Atestado DNIT	Execução de serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-163/PA.	-	-	-		1314828. Tratamento superficial duplo com emulsão BC	1.300,00	-		-	-	-		60620. Corpo BSCC 3.0x3.0	1,00	-	
												-	-	-		60731. Corpo BSCC 2.5x2,5	1,00	-	
												-	-	-		-	-	-	
3. CONSTRUTORA CAIAPO LTDA.	SEI 56105617, Pág. 90-96	CAT 1278/2002 Atestado AGETOP	Execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica, na rodovia GO-319, trecho: Vicentinópolis (GO-320) / GO-215 (Trevo Abaixo).	-	-	87.562,20	ATENDE	-	-	-	ATENDE	3. Ponte de concreto armado s/ Rib. Retiro	30,00	-	ATENDE	4. BSCC (3.0x3.0)	1,00	-	ATENDE
								-	-	-		3. Ponte de concreto armado s/ Rib. São Bento	40,00	-		5. BSCC (2.0x2.0)	1,00	-	
	SEI 56105617, Pág. 97-106	CAT 10202.30002405 Atestado GOINFRA	Execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica, na rodovia GO-326, trecho: Jaupaci / Montes Claros.	40361. Estabilização solo-brita 15% peso-pista (BC)	87.562,20	-		40395. Tratamento superficial duplo	445.491,00	445.491,00		-	-	-		6. BSCC (2.5x2.5)	1,00	-	
4. CONSÓRCIO A3 - BK - A3 TERRAPLENAGEM ENGENHARIA / BK INFRAESTRUTURA	SEI 56105641, Pág. 124-139 e Pág. 140-191	CAT 10202.70001720 e 10202.70001741 Atestado DNIT	Execução de serviços necessários à execução das obras de adequação de capacidade de rodovia com duplicação, construção de vias marginais e obras de arte especiais no contorno viário de	-	-	-	NÃO ATENDE	-	-	-	ATENDE	-	-	-	ATENDE	7. BSCC (2.5x2.5)	1,00	-	ATENDE
	SEI 56105641, Pág. 192-198 e Pág. 200-205	CAT 10203.60000098 e 10203.60000099 Atestado 096/2015-AGETOP	Alargamento e reconstrução da pista existente, na rodovia GO-403 trecho: Goiânia / Senador Caneado.	-	-	-		-	-	-		-	-	-		45246. Corpo de BSCC (2.0x2.0)	1,00	-	
	SEI 56105641, Pág. 206-214 e Pág. 215-224	CAT 10203.60002530 e 10203.60002418 Atestado 096/2015-AGETOP	Serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e OAE - Lote 01, na rodovia GO-403 trecho: Goiânia / Senador Caneado.	-	-	0,00		-	-	-		-	-	-		45246. Corpo de BSCC (2.0x2.0)	1,00	-	
	SEI 56105641, Pág. 225-333 e Pág. 233-240	CAT 260/2011 e 255/2011 Atestado 095/2011-AGETOP	Execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica na rodovia GO-325, trecho: Santa Helena / Entr. GO-410.	-	-	-		40395. Tratamento superficial duplo	502.773,66	-		PCA mista (conc. Armado e metálico s/ cor. Posse)	30,00	-		45246. Corpo de BSCC (2.0x2.0)	1,00	-	
	SEI 56105641, Pág. 241-246 e Pág. 247-252	CAT 1545/2013 e 1561/2013 Atestado 014/2013-AGETOP	Serviços de reconstrução de rodovias estaduais integrantes do Lote 20 do Grupo I.	-	-	-		-	-	-		PCA mista s/ Rio Turvo	90,00	-		45246. Corpo de BSCC (2.5x2.5)	1,00	-	
												-	-	-		45246. Corpo de BSCC (2.0x2.0)	1,00	-	
												-	-	-		39933. Boca BSCC (2.0x2.0)	1,44	-	
5. CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A.	SEI 56105627, Pág. 55-71	CAT 1020220002110 Atestado GOINFRA	Serviços de manutenção da malha rodoviária pavimentada / não pavimentada, balsa e aeródromos do estado de Goiás - Lote 03.	-	-	-	ATENDE	40395. Tratamento superficial duplo (bc)	47.020,52	-	ATENDE	-	-	-	ATENDE	39935. Boca BSCC (3.0x3.0)	6,48	-	ATENDE
	SEI 56105627, Pág. 72-83	CAT 10202.30003566 Atestado 12/2023- GOINFRA	Serviços remanescentes (após 2ª adequação) da implantação da Pista dos Romeiros, na rodovia GO-237, trecho: Niquelândia / Nossa Senhora D' Abadia de Muquém.	-	-	66.550,00		40395. Tratamento superficial duplo (bc)	387.441,60	-		-	-	-		BTCC (3.0x3.0)	1,00	9,92	
	SEI 56105627, Pág. 84-86	CAT 10203.40000085 Atestado Viver Bem	Executou serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais e drenagem profunda e superficial.	Estabilização de Solo-Área	41.750,00	-		-	-	-		-	-	-		BSCC (2.0x2.0)	1,00	-	
	SEI 56105627, Pág. 87-96	CAT 1.167/2006 Atestado AGETOP	Executou serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica, galerias de águas pluviais, duas PCA no Ribeirão Saia Velha e um túnel para travessia de ferrovia.	Estabilização granulométrica com mistura de solo + 20% areia	24.800,00	-		-	-	-		-	-	-		BSCC (2.5x2.5)	1,00	-	
								-	-	-		-	-	-		BSCC (3.0x3.0)	1,00	-	
								-	-	-		Duas PCA s/ Ribeirão Saia Velha	60,00	-		BTCC (3.25x4.75)	1,00	-	
6. CONSÓRCIO CRUZEIRO GOIÁS/GAE/SORRADO	SEI 56105656, Pág.113-126	CAT 10203.50002885 Atestado 090/2015-AGETOP	Serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE na duplicação da rodovia GO-080 trecho: Nerópolis / BR-153.	-	-	-	ATENDE	40609. Tratamento superficial duplo (BC)	296.316,97	-	ATENDE	-	-	-	ATENDE	BSCC (4.0x3.5)	1,00	-	ATENDE
	SEI 56105656, Pág.127-132	CAT 136/2013 Atestado DNIT	Obras de duplicação, restauração da pista existente, implantação de ruas laterais, melhoramentos para adequação de capacidade e eliminação de pontos críticos e implantação de Itens de segurança na rodovia BR-060/GO.	-	-	-		130180. Tratamento superf. Duplo c/ barbo d'Al. BC	968,13	-		11.0 OAE - Ponte sobre o Córrego da Barra	30,00	-		BSCC (2.5x2.5)	1,00	-	
	SEI 56105656, Pág.133-138	CAT 10203.60001384 Atestado 013/2018-AGETOP	Serviços complementares de construção de galerias pluviais, terraplenagem e pavimentação asfáltica na rodovia GO-040 trecho, Goiânia / Aparecida de Goiânia (Madre Germana).	100368. Estabilização solo-brita 20% peso-pista	9.309,70	139.658,53		131549. Tratamento superficial duplo c polímero BC	251.521,52	1.115.331,32		12.0 OAE - Ponte sobre o Rio Verdão	79,70	-		BSCC (1.0x3.0)	1,00	-	
								-	-	-		-	-	-		BSCC (2.5x2.5)	1,00	-	

	SEI 56105656, Pág.139-146	CAT 1020180001943 Atestado 026/2018-AGETOP	Serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica na rodovia GO-420 trecho, Nova Veneza / Entr. GO-080.	40607. Est. Brita graduada - usina (BC)	10.697,14			-	-			-	-			-	-			-	-						
	SEI 56105656, Pág.147-159	CAT 1020180001243 Atestado 007/2018-	Reconstrução de rodovias estaduais - Grupo II, Programa Rodovia - Lote 18.	-	-			40405. TSD	470.529,00			40405. TSD	95.995,70			-	-			-	-						
	SEI 56105656, Pág.160-169	CAT 1020240000092 Atestado 01/2024-GOINFRA	Obra de pavimentação asfáltica da rodovia GO-180, trecho: Entr. BR-364 / GO-467.	101631. Estabilização brita graduada - Usina 116190. Estabilização solo brita 35% pesa - Usina 20001-A. Estabilização solo-brita 25% peso Pista	54.690,26 475,20 64.486,23			-	-			-	-			-	-										
7. CONSTRUTORA MILÃO LTDA.	SEI 56105664, Pág.34-45	CAT 1020190000439 Atestado 058/2018-AGETOP	Serviços de terraplenagem, pavimentação e obras de arte especiais na rodovia GO-156/347 trecho, Crixás / Auriverde.	-	-	0,00	NÃO ATENDE	-	-	1.551.960,40	ATENDE	Ponte sobre o Rio Crixás	90,00	90,00	ATENDE	BTCC 384	1,00	16,00	ATENDE								
	SEI 56105664, Pág.46-51	CAT 1020180002242 Atestado 012/2018-AGETOP	Serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obra de arte na rodovia GO-353/241 trecho: Bonópolis / Cruzeiro.	-	-			Tratamento Superficial Duplo	263.596,50			-	-			BCCC 292	1,00										
	SEI 56105664, Pág.52-61	CAT 1020240000165 Atestado 2/2024-GOINFRA	Reconstrução de rodovias estaduais - Grupo II, Programa Rodovias - Lote 01.	-	-			40395. TSD	471.360,00			40395-8. TSD	78.488,00			40395. TSD	140.787,53			40395-8. TSD	172.180,57	-	-	BSCC (3,0x3,0)	1,00		
	SEI 56105664, Pág.62-74	CAT 1020170001132 Atestado 018/2017-AGETOP	Serviço de terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE na rodovia GO-338 trecho: Goiânia / Juscelândia.	-	-			101633. Tratamento superficial duplo (BC)	304.814,18			-	-			-	-			-	-	BTCC (1,5x1,5)	1,00				
	SEI 56105664, Pág.75-84	CAT 1020170001206 Atestado 017/2017-AGETOP	Serviços de terraplenagem e pavimentação asfáltica e OAE na rodovia GO-338 trecho: Malhada / Goiânia (GO-080).	-	-			101633. Tratamento superficial duplo (BC)	119.733,64			-	-			-	-			-	-	BSCC (2,0x2,0)	3,00				
	SEI 56105664, Pág.85-93	CAT 116526/2023 Atestado Prefeitura Canal dos Carajás	Serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem e calçadas no município de Canaã dos Carajás, estado do Pará.	-	-			-	-			-	-			-	-			-	-	BSCC (2,5x2,5)	2,00				
																						BTCC (3,0x3,0)	1,00				
																						BSCC (2,0x2,0)	1,00				
																						BSCC (2,5x2,5)	3,00				
																						BSCC (2,0x2,0)	1,00				
8. HYTEC CONSTRUÇÕES, TERRAPLENAGEM E INCORPORAÇÃO LTDA	SEI 56105692, Pág.45-59	CAT 1257/2010 Atestado DER/DF	Adequação de 1,25 km da DF-051 (EPGU), no trecho compreendido entre o seu entroncamento com DF-047 (EPAR) até o entroncamento com a BR-450/DF-003 (EPVA) - Lote 03.	4. Base de brita graduada	10.945	57.440,48	ATENDE	-	-	279.634,80	ATENDE	-	-	240,00	ATENDE	-	-	2,00	NÃO ATENDE								
	SEI 56105692, Pág.60-72	CAT 0143/2011, Atestado DER/DF	Serviço de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250 - Lote 02.	8. Base de brita graduada	8.147			-	-			-	-			-	-			-	-	13. BCCC (2,5x2,5)	1,00				
	SEI 56105692, Pág.73-87	CAT 1256/2010, Atestado DER/DF	Duplicação de 3,3 Km da Rodovia DF-079 (EPVP) no trecho compreendido entre o seu entr. Com a DF-085 (EP1G) até o da DF-075 (EPNB) - Lote 02.	3. Base de brita graduada	15.509			-	-			-	-			-	-			-	-	-	-				
	SEI 56105692, Pág.88-97	CAT - , Atestado DER/DF	Serviços de terraplenagem , pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obras complementares e sinalização da Rodovia DF-100, entre a BR-020 e a DF-250 - Lote 04.	7. Base de brita graduada	8.799			-	-			-	-			-	-			-	-	-	-				
	SEI 56105692, Pág.100-108	CAT 0720200000305, Atestado NOVACAP	Execução dos serviços contínuos de manutenção, especializados em recuperação e recomposição de vias e logradouros públicos, constando de recuperação de pavimento asfáltico (tapa buraco), incluindo se necessária substituição por fresaagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico.	12. Base de brita graduada BC	1.867,26			-	-			-	-			-	-			-	-	-	-				
	SEI 56105692, Pág.110-134	CAT 0720220000012, Atestado SCDP	Execução de pavimentação asfáltica, meios-fios, drenagem pluvial e execução de obras de artes especiais em Vicente Pires - DF.	7.1 Base de brita graduada BC 7.1 Base de brita graduada BC 7.1 Base de brita graduada BC	318 504,5 2.966,72			-	-			-	-			-	-			-	-	-	-				
	SEI 56105692, Pág.135-153	CAT 0277/2011, Atestado DER/DF	Duplicação de 2,6 Km da rodovia DF-079, no trecho compreendido entre o seu entr. Com a DF-085 até o da DF-075 - Lote 01 e restauração da DF-079, no trecho DF-085 à DF-075 - Lote 03.	6. Base de brita graduada	8.384			-	-			-	-			-	-			-	-	-	-				
	SEI 56105692, Pág.154-173	CAT 109004/2015, Atestado SENFRA/MA	Serviços de melhoramento da rodovia MA-320, trecho: Sangue (Entr. BR-402) / Santo Amaro do Maranhão.	-	-			3.3.9 Acostamento em TSD	85.960,00			8.1 Obra de arte especial - Ponte 01 (Estaca 360)	60,00			5.13 Corpo de BCCC (2,0x2,0)	1,00										
	SEI 56105692, Pág.174-182	CAT 113/2005, Atestado DERTINS/TO	Execução das obras de terraplenagem, pavimentação asfáltica e obras de arte especiais, na rodovia TO-226, Trecho: Goatins / Campo Limpo.	-	-			02.07.003. Tratamento superficial duplo (TSD)	120.820,00			8.2 Obra de arte especial - Ponte 02 (Estaca 366)	60,00			-	-										
	SEI 56105692, Pág.183-189	CAT 105845/2015, Atestado SINFRA/MA	Serviços de melhoramento e pavimentação da rodovia MA-306, trecho: Entr. BR-316 (Maracaçumé) / Centro Novo do Maranhão.	-	-			3.06 TSD - Com banho diluído	45.720,00			8.5 Obra de arte especial - Ponte 02 (Rio Grande)	120,00			-	-										
								202344. Tratamento superf. Duplo com polímero	431,20			-	-			-	-										
								202344. Tratamento superf. Duplo com polímero	10.219,44			-	-			-	-										
								202344. Tratamento superf. Duplo com polímero	7.900,76			-	-			-	-										
	SEI 56105692, Pág.190-217	CAT 106656/2015, Atestado DNT	Obras de Revitalização (Recuperação, Restauração e Manutenção) - CREMA 2ª Etapa	-	-			202344. Tratamento superf. Duplo com polímero	8.583,40			-	-			-	-										