



GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

1. Análise da Documentação de Habilitação Técnica

Trata-se de licitação Concorrência Eletrônica nº 091/2025-GOINFRA, Contratação nº 115802 e Processo SEI nº 202500005025104, cujo objeto é a **Contratação de empresas especializadas para a execução de serviços de reabilitação funcional em rodovias estaduais no âmbito do Programa de Melhoramento Rodoviário –Etapa I, no Estado de Goiás, dividida em 02 (dois) lotes.**

Quanto à análise da documentação das empresas referente à qualificação técnica e sua comprovação, a Equipe Técnica desta **Diretoria de Manutenção** informa que foram encontradas inconsistências e não conformidades.

Diante disso, solicitamos a abertura de 1ª diligência as licitantes, a fim de oportunizar a apresentação de esclarecimentos e documentos complementares conforme quadro abaixo:

ITEM	LICITANTES	LOTE 1	LOTE 2
1	TECCON S/A - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	HABILITADA	HABILITADA
2	CONSTRUTORA CENTRO LESTE S/A	DILIGÊNCIA	DILIGÊNCIA
3	META SERVIÇOS E PROJETOS LTDA	HABILITADA	HABILITADA
4	CONSÓRCIO AL ALMEIDA E CSA	DILIGÊNCIA	DILIGÊNCIA
5	LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A	DILIGÊNCIA	DILIGÊNCIA
6	BRAVIA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	HABILITADA	HABILITADA
7	BTB CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA	HABILITADA	HABILITADA
8	CONSTRUTORA CENTRO LESTE ENGENHARIA LTDA.	DILIGÊNCIA	DILIGÊNCIA
9	LUCENA INFRAESTRUTURA EIRELI	DILIGÊNCIA	DILIGÊNCIA
10	JS CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA	DILIGÊNCIA	DILIGÊNCIA
11	COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA	DILIGÊNCIA	DILIGÊNCIA
12	CARVALHO TRANSPORTES E ENGENHARIA LTDA	HABILITADA	HABILITADA
13	HWN ENGENHARIA LTDA	DILIGÊNCIA	DILIGÊNCIA
14	CONSTRUTORA CAIAPO LTDA	HABILITADA	HABILITADA
15	CBC CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL LTDA	DILIGÊNCIA	DILIGÊNCIA
16	DX CONSTRUTORA LTDA	DILIGÊNCIA	DILIGÊNCIA
17	MOBICON CONSTRUTORA LTDA	DILIGÊNCIA	DILIGÊNCIA
18	PRIMOR ENGENHARIA LTDA	HABILITADA	HABILITADA
19	PAVOTEC PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA	DILIGÊNCIA	DILIGÊNCIA
20	ÉTICA CONSTRUTORA LTDA	DILIGÊNCIA	DILIGÊNCIA
21	DOMUS ENGENHARIA E PARTICIPAÇÃO LTDA	DILIGÊNCIA	DILIGÊNCIA

As situações irregulares observadas foram detalhadas no documento SISLOG nº [\[261952\]](#).