

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

GO-156, Trecho: Anicuns / Entr. GO-060

(km 0 – 12,4)

Junho/2025

GO-156, TRECHO: ANICUNS / ENTRONCAMENTO GO-060

1.0 INTRODUÇÃO

No dia 27/05/2025, foi realizada a vistoria na Rodovia GO-156, Trecho: Anicuns / Entroncamento GO-060, buscando informações à respeito da situação atual do trecho, tendo como base os serviços de pavimentação e outros inerentes a eles, objetivando subsidiar a elaboração do termo de Referência para a contratação de projeto de Implantação e Pavimentação do referido trecho.

2.0 MAPA DE LOCALIZAÇÃO

A seguir apresenta-se a imagem via satélite do Google Earth Pro identificando o trecho vistoriado.



3.0 LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES DO TRECHO

3.1 REFERENCIAMENTO DAS INFORMAÇÕES

Para tal inspeção em campo, as coordenadas de cada ponto foram determinadas através de fotos georreferenciadas que serão apresentadas no desenvolvimento deste relatório.

Objetivando maior clareza das informações coletadas em campo, o levantamento da situação do trecho foi realizado no sentido de Anicuns ao Entroncamento com a GO-060, e na sequência por km de referência.

O trecho se inicia no final da pavimentação urbana de Anicuns, tendo como referência as coordenadas geográficas (-16,4668S, -49,9562W) e finaliza no entroncamento com a GO-060 (-16,5692S, -49,9704W).

3.2 LEVANTAMENTOS

O presente trecho apresenta uma extensão aproximada de 12,4 km, em região predominantemente ondulada em terreno natural.

A vistoria efetuada buscou observar os seguintes aspectos:

- Aspectos de Topografia e Traçado;
- Aspectos de Interseção;
- Aspectos de Obras de Artes Especiais;
- Aspectos Ambientais;
- Coordenadas geográficas de início e fim de cada segmento;
- Ocorrência de algum aspecto relacionado a interferências, desapropriação, que deve ser considerado para o desenvolvimento do projeto de Pavimentação.

3.2.1 Registro Fotográfico

A seguir é apresentado em sequência os registros fotográficos com legenda, tendo como foco principal o levantamento dos aspectos encontrados ao longo do trecho.



Km 0 – início do trecho



Km 0,685



Km 2,269 – situação do trecho



Km 4,076 – PCA 11 metros



Km 9,147 – PCA 6 metros



Km 10,431 – Início da pavimentação urbana Povoado Poncionário



Km 10,650 - Final da pavimentação urbana Povoado Poncionário



Km 12,400– Final do trecho, Entroncamento GO-060

3.3 PARECER SOBRE O TRECHO

Conforme visita técnica realizada, foram verificados aspectos do trecho para subsidiar a contratação de projeto de Implantação e Pavimentação da Rodovia Estadual GO-156, Trecho: Anicuns / Entr. GO-060.

O trecho tem característica topográfica predominante ondulada, conforme apresenta-se o perfil gerado pelo Google Earth Pro e também através da constatação mediante a vistoria realizada. Vale ponderar que o perfil apenas caracteriza a topografia da região, não representando a atual altimetria da diretriz da rodovia.



Fonte: Google Earth Pro

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA

A seguir é apresentado uma relação do trecho com as coordenadas em graus decimais:

COORDENADAS DOS PONTOS PRINCIPAIS			
LOCALIZAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	LATITUDE	LONGITUDE
Km 0,00	INÍCIO DO TRECHO	-16,4668S	-49,9562W
Km 12,4	FINAL DO TRECHO	-16,5692S	-49,9704W

Goiânia, 05 de junho de 2025

Comissão Técnica:

Vitória Xavier Ludovico de Almeida
Eng. Civil CREA 1019361905/D-GO

Flauber Lucas Resplandes de Oliveira
Eng. Civil CREA 1018566597/D-GO