

Agência
Goiana de
Infraestrutura
e Transportes



ESTADO DE GOIÁS
AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
GERÊNCIA DE PROJETOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS

RELATÓRIO Nº 17 / 2025 GOINFRA/PJ-GEREC-22795

RELATÓRIO CONSOLIDADO

Em atendimento a [Portaria nº72/2023](#), de 11 de Abril de 2023 e a [Portaria nº252/2024](#), de 04 de novembro de 2024 a qual institui os procedimentos de Análise e Aceitação de Projetos de Engenharia Rodoviária e o Guia de Aceitação de Projetos, apresenta-se o Relatório Consolidado, o qual contém as informações referentes as etapas necessárias para a conclusão do Projeto Executivo de Engenharia de Restauração, Melhorias e Manutenção - Lote 01 referente a Rodovia GO-330, Trecho: Orizona/ Pires do Rio/ GO-020 (Próx. Roncador) com extensão de 42,49 km.

1 - INFORMAÇÕES CADASTRAIS

1.1 - Processo Técnico: [202300036012179](#).

1.2 - Contrato nº 94/2023-GOINFRA ([53853433](#)), publicado em 14 de novembro de 2023 ([53853543](#));

1.3 - Objeto: **Elaboração de projetos executivos de engenharia de restauração, melhorias e manutenção de rodovias – Região Sudoeste-LOTE 01, Rodovia GO-330, Trecho: Orizona/ Pires do Rio/ GO-020 (Próx. Roncador) com extensão de 42,49 km.**

1.4 - Contratada: STRATA ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 38.743.357/0001-32, com endereço na Rua Castelo de Sintra, 24, Belo Horizonte - MG, CEP 31330-200.

2 - ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

2.1 - Elaboração do Projeto:

Engº Valter Barrueco Filho, CREA- 1409433099/D-MG, ART nº20243123612 e 20232636091 ([76020019](#))

Engª Ana Luiza Estanislau Cançado, CREA- 256156MG, ART nº20242715151 ([76020019](#))

Engº Edwin Araújo Fonseca, CREA- 51534MG, ART nº20243123506 ([76020019](#))

Engª Rafaela da Silva Cruz, CREA- 0000192283/D-MG, ART nº20243316714 ([76020019](#))

Engº Paulo Romeu Assunção Gontijo, CREA- 10400000010640MG, ART nº 20253979077 e 20243122828 e 20232634408 ([76020019](#))

2.2 - Fiscalização do Projeto:

Eng^a Vitória Xavier Ludovico de Almeida, CREA-GO : 1019361905D-GO, ART nº 1020240291426 ([66233098](#)).

03 - ETAPAS DE ACOMPANHAMENTO:

1ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (Estudos Iniciais)

Na **1ª Etapa** de Acompanhamento do GUIA DE ACEITAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS, denominada ESTUDOS INICIAIS, foram entregues pela projetista os Relatórios: Estudos Topográficos ([70575873](#)), Estudos Hidrológicos ([70577929](#)), Estudos de Tráfego ([70577087](#)), Estudos Geológicos ([70578052](#)) e os Levantamentos de dados históricos do pavimento existente ([70577711](#)).

- Estudos Topográficos: Em atendimento ao Guia de Aceitação de Projetos concluiu-se a verificação através do Checklist de Estudos Topográficos ([70578260](#) ; [70576892](#)) e Relatório de Verificação de Estudos Topográficos ([70577027](#)) no dia 07/01/2025, após 03 verificações.

- Estudos Hidrológicos: Em atendimento ao Guia de Aceitação de Projetos concluiu-se a verificação através do Checklist de Estudo Hidrológico ([70578260](#) ; [70577953](#)) e Relatório de Verificação de Estudos Hidrológicos ([70578006](#)) no dia 19/12/2024, após 02 verificações.

- Estudos de Tráfego: Em atendimento ao Guia de Aceitação de Projetos concluiu-se a verificação através do Checklist de Estudo de Tráfego ([70578260](#) ; [70577139](#)) e Relatório de Verificação de Estudos de Tráfego ([70577234](#)) no dia 03/01/2025, após 03 verificações.

- Estudos Geológicos: Em atendimento ao Guia de Aceitação de Projetos concluiu-se a verificação através do Checklist de Estudos Geológicos ([70578089](#); [70578260](#)) e Relatório de Verificação de Estudos Geológicos ([70578145](#)) no dia 05/11/2024, após 01 verificação.

- Projeto de Restauração - Parte 1: Em atendimento ao Guia de Aceitação de Projetos concluiu-se a verificação através do Checklist Projeto de Restauração (Parte 1) ([70578260](#) ; [70577767](#)) e Relatório de Verificação de Projeto de Restauração (Parte 1) ([70577861](#)) no dia 04/11/2024, após 01 verificação.

A 1ª Etapa de Acompanhamento, concluiu-se no dia 13/01/2025 , com 02 revisões.

2ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (Estudos Complementares)

Na **2ª Etapa** de Acompanhamento do GUIA DE ACEITAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS, denominada ESTUDOS COMPLEMENTARES, foram entregues pela projetista os Relatórios: Estudos Geotécnicos ([77806229](#)), Estudos de Condição da superfície do pavimento e acostamentos ([77806412](#)) e Estudos de Travessias Urbanas ([77806684](#)).

- Estudos Geotécnicos: Em atendimento ao Guia de Aceitação de Projetos concluiu-se a verificação através do Checklist de Estudos Geotécnicos ([77806250](#); [77806780](#)) e Relatório de Verificação de Estudos Geotécnicos ([77806315](#)), no dia 17/01/2025, após 01 verificação.

- Projeto de Restauração - Parte 1: Em atendimento ao Guia de Aceitação de Projetos concluiu-se a verificação através do Checklist Projeto de Restauração (Parte 1) ([77806425](#); [77806780](#)) e Relatório de Verificação de Projeto de Restauração (Parte 1) ([77806577](#)), no dia 16/01/2025, após 01 verificação.

- Projeto de Restauração - Parte 2: Em atendimento ao Guia de Aceitação de Projetos concluiu-se a verificação através do Checklist Projeto de Restauração (Parte 2) ([77806499](#); [77806780](#)) e Relatório de Verificação de Projeto de Restauração (Parte 2) ([77806586](#)), no dia 03/02/2025, após 02 verificações.

- Estudos de Travessias Urbanas: Em atendimento ao Guia de Aceitação de Projetos concluiu-se a verificação através do Relatório de Verificação de Travessias Urbanas ([77806728](#)), no dia 16/01/2025, após 01 verificação.

A 2ª Etapa de Acompanhamento, concluiu-se no dia 14/02/2025 com 01 revisão.

- Estudo econômico comparativo das soluções de restauração:

- Apresentação de Estudo Econômico de 02 (dois) conjuntos de soluções para o projeto de Restauração/Reconstrução: ([73136862](#)) e Relatório de Análise ([73137080](#));

- Escolha da alternativa pela Gerência de Validação e Aprovação de Projetos Rodoviários ([73143853](#); [73147189](#)).

3ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (Minutas de Projeto)

Na 3ª Etapa de Acompanhamento do GUIA DE ACEITAÇÃO DE PROJETOS RODOVIÁRIOS, denominada MINUTAS DE PROJETO, foram entregues pela projetista os Relatórios: Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes ([74314508](#)), Projeto de Restauração da Rodovia ([74315447](#)), Projeto de Sinalização e de Obras Complementares ([74315787](#); [74315929](#)) e Relatório de Componente Sócio-Ambiental ([74316396](#)).

- Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes: Em atendimento ao Guia de Aceitação de Projetos concluiu-se a verificação através do Checklist de Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes ([74314583](#); [74370666](#)) e Relatório de Verificação de Projeto de Drenagem e Obras-de-Arte Correntes ([74314841](#)), no dia 16/04/2025, após 01 verificação.

- Projeto de Restauração da Rodovia: Em atendimento ao Guia de Aceitação de Projetos concluiu-se a verificação através do Checklist Projeto de Restauração da Rodovia ([74315507](#); [74315615](#); [74370666](#)) e Relatório de Verificação de Projeto de Restauração de Rodovia ([74315739](#)), no dia 10/04/2025, após 01 verificação.

- Projeto de Sinalização e de Obras Complementares: Em atendimento ao Guia de Aceitação de Projetos concluiu-se a verificação através do Checklist Projeto de Sinalização ([74316216](#); [74370666](#)) e Relatório de Verificação de Projeto de Sinalização e de Obras Complementares ([74316311](#)), no dia 16/04/2025, após 01 verificação.

- Relatório de Componente Sócio-Ambiental: Em atendimento ao Guia de Aceitação de Projetos concluiu-se a verificação através do Relatório de Verificação de Componente Sócio-Ambiental ([74370542](#)), no dia 16/04/2025, após 01 verificação

A 3ª Etapa de Acompanhamento, concluiu-se no dia 29/04/2025 com 0 revisões.

4ª ETAPA DE ACOMPANHAMENTO (Projeto Executivo e Planejamento de Obra)

VOLUME 1: Relatório de Projeto - TOMO I ([84163748](#))

VOLUME 1: Relatório de Projeto - TOMO II ([84163809](#))

VOLUME 1: Relatório de Projeto - TOMO III ([84163853](#))VOLUME 1: Relatório de Projeto - TOMO IV ([84163918](#))VOLUME 2: Projetos Executivos ([84178993](#))VOLUME 3B: Estudos Geotécnicos ([84179246](#))VOLUME 3C: Levantamentos Especiais ([84179349](#))VOLUME 3D: Componente Ambientais ([84179454](#))VOLUME 4: Orçamento e Planejamento ([84179537](#))

- Quadros de Dados de Entrada (Anexo 5.6.1 GUIA): Em atendimento ao Guia de Aceitação de Projetos concluiu-se a verificação dos Quadros de Dados de Entrada ([84179671](#)).

- Quadro de Verificação de Parâmetro: Em atendimento ao Guia de Aceitação de Projetos concluiu-se o Checklist de Verificação de Parâmetros ([84179748](#)).

- Checklist CL Cadastro e recebimento e Recebimento: Em atendimento ao Guia de Aceitação de Projetos concluiu-se o Checklist CL Cadastro e Recebimento ([84179879](#)).

- Diário de Projeto nº 01 Lote 01 GO-330, Trecho: Orizona/Pires do Rio - GO 020 (Próx. Roncador) , com extensão de 42,49 Km ([84180054](#)), contendo as informações do andamento e acompanhamento do projeto até o presente momento.

Karine Gabrielle Silva Costa
Gestora do Contrato nº 94/2023

GOIANIA, 22 de dezembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **KARINE GABRIELLE SILVA COSTA, Gerente**, em 22/12/2025, às 08:00, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **84161708** e o código CRC **639CC40E**.

GERÊNCIA DE PROJETOS DE RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LUDOVICO DE ALMEIDA Nº20, BR-153, KM 3,5 - BAIRRO
CONJUNTO CAICARA - GOIANIA - GO - CEP 74775-013 - .



Referência: Processo nº 202300036012179



SEI 84161708

Criado por [vitoria5](#), versão 3 por [eng.karine.costa](#) em 22/12/2025 07:58:07.