

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 01



Foto 02

Referência	Entroncamento GO - 184	Referência	Entroncamento GO - 184
Localização	-18,433976 / - 52,067747	Localização	-18,433976 / - 52,067747
Descrição	Início do trecho - Entroncamento com a rodovia GO - 184	Descrição	Início do trecho - Entroncamento com a rodovia GO - 184




Foto 03




Foto 04

Referência	Estaca 01	Referência	Estaca 01
Localização	-18,434046 / - 52,0677434	Localização	-18,434046 / -52,067734
Descrição	Início do trecho - Localização do Canteiro 02 conforme anteprojeto	Descrição	Início do trecho - Localização do Canteiro 02 conforme anteprojeto

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 05

Referência	km 0 + 000
Localização	-18,434886 / -52,06711
Descrição	Posteamto próximo a rodovia.



Foto 06

Referência	km 0 + 100
Localização	-18,435300 / -52,066792
Descrição	Erosão no plantio de cana-de-açúcar



Foto 07

Referência	km 0 + 200
Localização	-18,436400 / -52,065961
Descrição	Entrada da área de plantação



Foto 08

Referência	km 0 + 700
Localização	-18,439995 / -52,063245
Descrição	Posteamto proximo a rodovia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 09

Referência	km 1 + 500
Localização	-18,445303 / -52,060336
Descrição	Pista de serviço no plantio de cana-de-açúcar




Foto 10

Referência	km 1 + 500
Localização	-18,445261 / -52,059047
Descrição	Estrutura próxima da rodovia - área de armazem




Foto 11

Referência	km 1 + 500
Localização	-18,444303 / -52,059010
Descrição	Entrada



Foto 12

Referência	km 1 + 600
Localização	-18,446137 / -52,058513
Descrição	Entrada armazém

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 13

Foto 14

Referência	km 1 + 600	Referência	km 1 + 600
Localização	-18,446339 / -52,058251	Localização	-18,446337 / -52,058270
Descrição	Travessia de fiação aérea	Descrição	Travessia de fiação aérea



Foto 15

Foto 16

Referência	km 1 + 800	Referência	km 2 + 200
Localização	-18,447334 / -52,057422	Localização	-18,450736 / -52,054717
Descrição	Presença de mata - lado esquerdo	Descrição	entrada de máquinas em área de plantação

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-




Foto 17



Foto 18

Referência	km 2	Referência	km 3 + 500
Localização	-18,450744 / -52,054671	Localização	-18,460113 / -52,047320
Descrição	Trecho - execução de aterro	Descrição	Presença de mata - lado esquerdo




Foto 19



Foto 20

Referência	km 4	Referência	km 4
Localização	-18,463565 / -52,044568	Localização	-18,464837 / -52,043577
Descrição	Segmento plano	Descrição	Trecho - execução de aterro

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-




Foto 21



Foto 22

Referência	km 4 + 500	Referência	km 4 + 500
Localização	-18,466838 / -52,042050	Localização	-18,467351 / -52,041582
Descrição	Travessia de fiação aérea	Descrição	Postejamento proximo à rodovia




Foto 23




Foto 24

Referência	km 4 + 700	Referência	km 5 + 100
Localização	-18,466838 / -52,042050	Localização	-18,466838 / -52,042050
Descrição	Plantação lado esquerdo e mata no lado direito da rodovia	Descrição	área com mata em ambos os lados

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 25

Referência	km 5 + 300
Localização	-18,472264 / -52,036908
Descrição	Ponto baixo na rodovia




Foto 26

Referência	km 5 + 500
Localização	-18,473274 / -52,035011
Descrição	Trecho - execução de aterro



Foto 27

Referência	km 5 + 500
Localização	-18,473284 / -52,035027
Descrição	Posteamento próximo à rodovia



Foto 28

Referência	km 7 + 100
Localização	-18,481407 / -52,022709
Descrição	Trecho - execução de aterro

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 29




Foto 30

Referência	km 7 + 500	Referência	km 7 + 500
Localização	-18,483590 / -52,019711	Localização	-18,483590 / -52,019711
Descrição	Entrada	Descrição	Entrada






Foto 31



Foto 32

Referência	km 8 + 600	Referência	km 8 + 600
Localização	-18,489640 / -52,011985	Localização	-18,489640 / -52,011985
Descrição	Trecho - execução de aterro	Descrição	Posteamento próximo à rodovia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-
			
Foto 33		Foto 34	
Referência	km 9	Referência	
Localização	-18,492650 / -52,007986	Localização	-18,494894 / -52,005061
Descrição	Ponto crítico - trecho alagado	Descrição	Entrada
			
Foto 35		Foto 36	
Referência	km 11 + 300	Referência	km 12
Localização	-18,504549 / -51,990727	Localização	-18,508059 / -51,985237
Descrição	Trecho - Execução de corte	Descrição	Entrada

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-
			
Foto 37		Foto 38	
Referência	km 12 + 400	Referência	km 13 + 100
Localização	-18,509186 / -51,983989	Localização	-18,504549 / -51,977856
Descrição	Trecho - Execução de corte	Descrição	Ponto baixo na rodovia
			
Foto 39		Foto 40	
Referência	km 14 + 400	Referência	Estaca 01
Localização	-18,509186 / -51,983989	Localização	-18,524762 / -51,967101
Descrição	Entrada	Descrição	Trecho - execução de sarjeta

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 41

Referência	km 16 + 400
Localização	-18,509186 / -51,983989
Descrição	Trecho - execução de aterro



Foto 42

Referência	km 17 + 100
Localização	-18,509186 / -51,983989
Descrição	Trecho - execução de sarjeta e aterro



Foto 43

Referência	Estaca 01
Localização	-18,509186 / -51,983989
Descrição	Trecho - execução de sarjeta e aterro




Foto 44

Referência	Estaca 01
Localização	-18,509186 / -51,983989
Descrição	Trecho - execução de aterro

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-




Foto 45

Foto 46

Referência	km 18 + 700	Referência	km 19 + 400
Localização	-18,542196 / -51,938665	Localização	-18,540285 / -51,932333
Descrição	Trecho - execução de corte	Descrição	Trecho - execução de aterro



Foto 47

Foto 48

Referência	km 19 + 900	Referência	km 20
Localização	-18,538859 / -51,927523	Localização	-18,538867 / -51,926816
Descrição	Entrada	Descrição	Cerca de lindeiros

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 49

Foto 50

Referência	km 20 + 100	Referência	km 20 + 500
Localização	-18,538880 / -51,926145	Localização	-18,539480 / -51,922535
Descrição	Trecho - Execução de aterro	Descrição	Mata em ambos os lados



Foto 51

Foto 52

Referência	km 21 + 200	Referência	km 21 + 300
Localização	-18,540617 / -51,915815	Localização	-18,541297 / -51,914533
Descrição	Curva acentuada	Descrição	Trecho - Execução de aterro

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 53

Referência	km 21 + 800
Localização	-18,543280 / -51,911200
Descrição	Entrada e porteira



Foto 54

Referência	km 22 + 100
Localização	-18,544848 / -51,908600
Descrição	Travessia de fiação aérea




Foto 55

Referência	km 22 + 200
Localização	-18,545389 / -51,907722
Descrição	Trecho - execução de aterro



Foto 56

Referência	km 24 + 200
Localização	-18,554737 / -51,891832
Descrição	Curva acentuada em local de execução de aterro

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-
 28/03/2026, 14:04 -18,555070, -51,889321 GO, Serranópolis, GO206 Cerca - km 24 + 400		 28/03/2026, 14:05 -18,554998, -51,888354 GO, Serranópolis, GO206 Travessia - km 24 + 500	
Foto 57		Foto 58	
Referência	km 24 + 400	Referência	km 24 + 500
Localização	-18,555070 / -51,889321	Localização	-18,554998 / -51,888354
Descrição	Cerca de lindeiro	Descrição	Entrada
 28/03/2026, 14:05 -18,555022, -51,888371 GO, Serranópolis, GO206 Travessia - km 24 + 500		 28/03/2026, 14:07 -18,554485, -51,879781 GO, Serranópolis, GO206 Aterro - km 25 + 500	
Foto 59		Foto 60	
Referência	km 24 + 500	Referência	km 25 + 500
Localização	-18,555022 / -51,888371	Localização	-18,554485 / -51,879781
Descrição	Entrada	Descrição	Trecho - execução de aterro

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 61




Foto 62

Referência	km 28 + 900	Referência	km 30
Localização	-18,569060 / -51,852651	Localização	-18,575595 / -51,845784
Descrição	Entrada	Descrição	Trecho - execução de corte




Foto 63



Foto 64

Referência	km 31	Referência	km 31 + 200
Localização	-18,576511 / -51,836753	Localização	-18,576857 / -51,833433
Descrição	Trecho - execução de corte e sarjeta	Descrição	Entrada

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-




Foto 65




Foto 66

Referência	km 31 + 800	Referência	km 33
Localização	-18,577910 / -51,828086	Localização	-18,581453 / -51,816973
Descrição	Trecho - execução de aterro	Descrição	Trecho - execução de aterro



Foto 67



Foto 68

Referência	km 33	Referência	km 33 + 700
Localização	-18,581459 / -51,816995	Localização	-18,583484 / -51,810592
Descrição	Cerca de lindeiro	Descrição	Ponto Crítico - solo saturado

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 69

Referência	km 33 + 900
Localização	-18,583805 / -51,809462
Descrição	Cerca de lindeiro



Foto 70

Referência	km 35 + 500
Localização	-18,585031 / -51,794088
Descrição	Trecho - execução de aterro




Foto 71

Referência	km 37
Localização	-18,580398 / -51,781327
Descrição	Trecho - execução de aterro




Foto 72

Referência	km 37
Localização	-18,580387 / -51,781344
Descrição	Trecho - execução de aterro

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 73




Foto 74

Referência	km 37 + 500	Referência	km 38 + 200
Localização	-18,578772 / -51,776753	Localização	-18,576968 / -51,771831
Descrição	Entrada	Descrição	Trecho - execução de corte





Foto 75



Foto 76

Referência	km 38 + 400	Referência	km 38 + 700
Localização	-18,575888 / -51,768991	Localização	-18,574987 / -51,766334
Descrição	Construção Abandonada no lado esquerdo	Descrição	Entrada de fazenda - erosão no lado direito

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-
 28/03/2026, 15:15 -18.572666,-51.760260 GO, Itarumã, GO206 Aterro - km 39 + 400		 28/03/2026, 15:18 -18.568844,-51.749937 GO, Itarumã, GO206 Posteamento - km 40 + 500	
Foto 77		Foto 78	
Referência	km 39 + 400	Referência	
Localização	-18,575888 / -51,768991	Localização	-18,575888 / -51,768991
Descrição	Trecho - execução de aterro	Descrição	Posteamento
 28/03/2026, 15:19 -18.567547,-51.746431 GO, Itarumã, GO206 Entrada - km 41		 28/03/2026, 15:21 -18.568613,-51.738822 GO, Itarumã, GO206 Aterro - km 41 + 800	
Foto 79		Foto 80	
Referência	km 41	Referência	km 41 + 800
Localização	-18,567547 / -51,746431	Localização	-18,568613 / -51,738822
Descrição	Entrada	Descrição	Trecho - execução de aterro

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 81

Referência	km 44
Localização	-18,578119 / -51,720399
Descrição	Entrada



Foto 82

Referência	km 44
Localização	-18,578119 / -51,720399
Descrição	Entrada




Foto 83


Referência	km 44 + 500
Localização	-18,580619 / -51,716817
Descrição	Travessia de fiação aérea





Foto 84

Referência	km 44 + 800
Localização	-18,567547 / -51,746431
Descrição	Trecho - execução de aterro

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-
			
Foto 85		Foto 86	
Referência	km 45 + 400	Referência	km 45 + 400
Localização	-18,585288 / -51,709969	Localização	-18,585281 / -51,709980
Descrição	Trecho - execução de colchão drenante	Descrição	Trecho - execução de colchão drenante
			
Foto 87		Foto 88	
Referência	km 45 + 400	Referência	km 45 + 600
Localização	-18,585281 / -51,709980	Localização	-18,586463 / -51,708240
Descrição	Trecho - execução de colchão drenante	Descrição	Trecho - execução de aterro

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-
			
Foto 89		Foto 90	
Referência	km 46 + 800	Referência	km 46 + 800
Localização	-18,590958 / -51,700820	Localização	-18,591065 / -51,699552
Descrição	Trecho - execução de colchão drenante e aterro	Descrição	Barragem
			
Foto 91		Foto 92	
Referência	km 47 + 500	Referência	km 47 + 800
Localização	-18,591480 / -51,691891	Localização	-18,591643 / -51,688467
Descrição	Travessia de fiação aérea	Descrição	Trecho - execução de aterro

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-
			
Foto 93		Foto 94	
Referência	km 48 + 800	Referência	km 49 + 300
Localização	-18,592109 / -51,679961	Localização	-18,592374 / -51,674541
Descrição	Trecho - execução de aterro	Descrição	Entrada
			
Foto 95		Foto 96	
Referência	km 50	Referência	km 50 + 400
Localização	-18,592753 / -51,667657	Localização	-18,593260 / -51,665573
Descrição	Travessia de fiação aérea em curva acentuada	Descrição	Trecho - execução de aterro com mata ao lado esquerdo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-




Foto 97

Referência	km 52 + 800
Localização	-18,604504 / -51,644998
Descrição	Ponto baixo na rodovia



Foto 98

Referência	km 53 + 200
Localização	-18,604818 / -51,640907
Descrição	Ponto Crítico - solo saturado




Foto 99

Referência	km 52 + 400
Localização	-18,603585 / -51,648984
Descrição	Área com mata em ambos os lados



Foto 100

Referência	km 54 + 100
Localização	-18,605364 / -51,633760
Descrição	Ponto baixo na rodovia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 101



Foto 102

Referência	km 54 + 400	Referência	km 55 + 700
Localização	-18,605940 / -51,630152	Localização	-18,612704 / -51,619718
Descrição	Posteamto	Descrição	Posteamto




Foto 103




Foto 104

Referência	km 55 + 700	Referência	km 56 + 700
Localização	-18,612947 / -51,619398	Localização	-18,618995 / -51,611843
Descrição	Entrada	Descrição	Ponto baixo na rodovia

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-




Foto 105



Foto 106

Referência	km 58 + 200	Referência	km 58 + 200
Localização	-18,629792 / -51,604055	Localização	-18,629956 / -51,603952
Descrição	Ponto crítico - solo saturado	Descrição	Ponto crítico - solo saturado



Foto 107



Foto 108

Referência	km 58 + 400	Referência	km 58 + 700
Localização	-18,631087 / -51,603199	Localização	-18,591480 / -51,602037
Descrição	Trecho - execução de aterro	Descrição	Trecho - execução de corte

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 109




Foto 110

Referência	km 59 + 300	Referência	km 59 + 700
Localização	-18,636791 / -51,598399	Localização	-18,638949 / -51,594037
Descrição	Trecho - execução de corte	Descrição	Trecho - execução de aterro




Foto 111




Foto 112

Referência	km 60 + 200	Referência	km 60 + 900
Localização	-18,640842 / -51,590326	Localização	-18,643776 / -51,584396
Descrição	Trecho - execução de aterro	Descrição	Trecho - execução de aterro

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 113



Foto 114

Referência	km 61 + 300	Referência	km 61 + 500
Localização	-18,645520 / -51,580856	Localização	-18,646205 / -51,578994
Descrição	Trecho - execução de corte	Descrição	Postejamento



Foto 115




Foto 116

Referência	km 62 + 200	Referência	km 63
Localização	-18,649066 / -51,573500	Localização	-18,649945 / -51,567009
Descrição	Trecho - execução de aterro	Descrição	Trecho - execução de sarjeta

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-




Foto 117



Foto 118

Referência	km 65 + 200	Referência	km 65 + 500
Localização	-18,658875 / -51,548066	Localização	-18,660580 / -51,544987
Descrição	Trecho - execução de sarjeta e aterro	Descrição	Trecho - execução de corte




Foto 119




Foto 120

Referência	km 66	Referência	km 66 + 700
Localização	-18,662809 / -51,539952	Localização	-18,661358 / -51,534295
Descrição	Trecho - execução de aterro	Descrição	Trecho - execução de corte

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 121



Foto 122

Referência	km 67 + 100	Referência	km 67 + 300
Localização	-18,659987 / -51,531057	Localização	-18,591480 / -51,691891
Descrição	Posteamto	Descrição	Trecho - execução de aterro




Foto 123



Foto 124

Referência	Entroncamento GO - 178	Referência	Estaca 3389
Localização	-18,433976 / - 52,067747	Localização	-18,658699 / -51,523226
Descrição	Fim do trecho - Entroncamento com a rodovia GO - 178	Descrição	Fim do trecho - Localização do Canteiro 01 conforme anteprojeto

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 125

Foto 126

Referência	Pedreira Rio Claro	Referência	Pedreira Rio Claro
Localização	-17,935035 / -51,658678	Localização	-17,935035 / -51,658678
Descrição	Pedreira Rio Claro - 84,3 km da GO - 206	Descrição	Pedreira Rio Claro - 84,3 km da GO - 206



Foto 127

Foto 128

Referência	Pedreira Rio Claro	Referência	Pedreira Rio Claro
Localização	-17,935035 / -51,658678	Localização	-17,935035 / -51,658678
Descrição	Pedreira Rio Claro - 84,3 km da GO - 206	Descrição	Pedreira Rio Claro - 84,3 km da GO - 206

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 129



Foto 130

Referência	Entrada Areal Marcos	Referência	Areal Marcos
Localização	-18,36682 / -52,007598	Localização	-18,379515 / -51,997813
Descrição	Areal Marcos - 11,9 km da GO - 206	Descrição	Areal Marcos - 11,9 km da GO - 206



Foto 131



Foto 132

Referência	Entrada Jazida 01	Referência	Jazida 01
Localização	-18,557527 / -51,862861	Localização	-18,507420 / -51,856890
Descrição	Entrada jazida 01 - km 27 + 400	Descrição	Jazida 01

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 133

Referência	Entrada Areal Ita-mix
Localização	-18,653221 / -51,557805
Descrição	Entrada Areal Ita-mix - km 64




Foto 134

Referência	Areal Ita-mix
Localização	-18,677480 / -51,594882
Descrição	Areal Ita-mix



Foto 135

Referência	Areal Ita-mix
Localização	-18,677469 / -51,594865
Descrição	Areal Ita-mix



Foto 136

Referência	Areal Ita-mix
Localização	-18,677469 / -51,594865
Descrição	Areal Ita-mix

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
CONHECIMENTO DO OBJETO - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO GO-206
TRECHO ENTRE GO-178/GO-184

Rodovia:	GO-206	Coordenadas Início:	387.244,92 / 7,961,453,92
Trecho:	GO-178/GO-184	Coordenadas Fim:	444.823,21 / 7.936862,46
Data Emissão:	28/03/2026	Referente ao Lote:	-



Foto 137

Referência	Mineração Fortaleza
Localização	-18,556115 / -51,117102
Descrição	Mineração Fortaleza - 60,90km da GO - 206



Foto 138

Referência	Mineração Fortaleza
Localização	-18,556115 / -51,117102
Descrição	Mineração Fortaleza - 60,90km da GO - 206



Foto 139

Referência	Mineração Fortaleza
Localização	-18,556115 / -51,117102
Descrição	Mineração Fortaleza - 60,90km da GO - 206



Foto 140

Referência	Mineração Fortaleza
Localização	-18,556115 / -51,117102
Descrição	Mineração Fortaleza - 60,90km da GO - 206