

PLANO DE MOBILIZAÇÃO



PLANTO DE MOBILIZAÇÃO

O Plano de Mobilização representa a etapa estratégica inicial do empreendimento, fundamental para garantir uma estrutura organizada, segura e em plena conformidade com as exigências legais, contratuais e operacionais. É a partir dessa fase que se estabelecem as condições ideais para o início eficiente das atividades, refletindo diretamente na produtividade e no cumprimento dos prazos estabelecidos.

Esta fase contempla a implantação completa do canteiro de obras, abrangendo acessos, cercamentos, sinalizações e a montagem das áreas administrativas e de apoio – como escritórios, almoxarifado, depósitos de resíduos e áreas de vivência (refeitório, sanitários, vestiários, lavanderia e espaços de descanso) – todas em conformidade com a NR-18, assegurando conforto, segurança e dignidade para os colaboradores. Simultaneamente, são implantadas as redes provisórias de energia elétrica, abastecimento de água, iluminação e comunicação, viabilizando o pleno funcionamento do canteiro desde o primeiro dia.

A mobilização de pessoal é realizada de forma gradativa e coordenada com o cronograma executivo. Equipes técnicas e operacionais passam por treinamentos de integração e segurança, assegurando o atendimento às normas regulamentadoras e o engajamento com os procedimentos da obra. Já os equipamentos e máquinas são mobilizados, montados, testados e integrados a um plano de manutenção preventiva, garantindo disponibilidade e evitando falhas operacionais.

Outro ponto crítico é o planejamento logístico e de suprimentos, com a aquisição inicial de materiais estratégicos – como cimento, aço, brita e tubulações – e a definição de fornecedores locais. Todo o armazenamento é feito de forma organizada e rastreável, em espaços cobertos, sinalizados e seguros. Em paralelo, são providenciadas as licenças, alvarás, registros técnicos (ART/RRT) e comunicações formais de início de obra junto aos órgãos competentes.

Também são implementadas, desde o início, todas as medidas relacionadas à saúde, segurança e meio ambiente, incluindo sinalizações obrigatórias, definição de rotas de evacuação, estruturação do SESMT (quando aplicável) e execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), reforçando nosso compromisso com a sustentabilidade e o cumprimento integral das normas ambientais e trabalhistas.

Em síntese, o Plano de Mobilização é um diferencial estratégico que assegura o início da obra de forma eficiente, segura e alinhada ao cronograma. Reduz riscos, evita custos com ociosidade, otimiza recursos e estabelece as bases para uma execução de alta performance. É a materialização do nosso compromisso com a excelência, o prazo e a qualidade em todas as fases do contrato.



EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A mobilização de equipamentos é uma etapa crítica do Plano de Mobilização, pois garante que todos os recursos operacionais necessários estejam disponíveis, testados e prontos para uso desde os primeiros dias da obra. Essa etapa é conduzida com planejamento rigoroso, alinhado ao cronograma executivo e às necessidades específicas de cada fase do projeto.

APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL

A logística de transporte dos equipamentos é cuidadosamente planejada, com definição prévia das rotas, agendamento de janelas de entrega e atendimento a todas as exigências legais de transporte de cargas pesadas e especiais. São disponibilizados veículos de apoio e escolta, quando necessário, além de comunicação em tempo real entre os motoristas e a equipe de campo, garantindo segurança e pontualidade na chegada dos ativos ao canteiro.

No local da obra, há equipe de recepção e direcionamento para o descarregamento, montagem e posicionamento dos equipamentos, contando com operadores capacitados e sinalização adequada. Os equipamentos passam por vistorias técnicas na chegada, garantindo que estejam em plenas condições de uso, e são registrados no sistema de controle patrimonial e de manutenção.

SUPORTE AOS MOTORISTAS E OPERADORES

Os motoristas e operadores envolvidos na mobilização recebem orientações específicas sobre o canteiro, rotas internas, regras de segurança, áreas de risco e pontos de apoio, por meio de treinamentos rápidos de integração. Estão previstas áreas de apoio com sanitários, pontos de descanso e refeitórios, garantindo o mínimo impacto sobre a saúde e bem-estar desses profissionais durante os deslocamentos e atividades iniciais.

GESTÃO DE EQUIPES DE MOBILIZAÇÃO

As equipes técnicas e operacionais envolvidas na mobilização contam com suporte contínuo da área de engenharia e segurança do trabalho. São designados encarregados responsáveis por coordenar os times, acompanhar o cronograma de entrada de recursos e garantir que todas as atividades ocorram de forma coordenada e segura.

A integração de todas as frentes (logística, técnica, segurança e recursos humanos) proporciona maior controle sobre o processo de mobilização, reduzindo riscos de acidentes, atrasos e improdutividades. Há ainda o apoio de equipes administrativas, que auxiliam no controle de acesso, registro de presença e encaminhamento de documentação, além de suporte técnico em campo para orientação operacional e resolução de eventuais não conformidades.



CRONOGRAMA DE MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

O plano de mobilização deve garantir que pessoas e equipamentos estejam no canteiro no momento adequado, evitando ociosidade e atrasos. Considerando a extensão da obra e a complexidade das frentes (terraplenagem, drenagem, pavimentação e obras de arte), é necessário dividir a mobilização em fases e sincronizar cada equipe com o cronograma físico

A vivência prática nos permite planejar com precisão a mobilização e o uso dos recursos mecânicos, garantindo alta produtividade, eficiência logística e redução de custos operacionais. Contamos com equipes técnicas especializadas e processos consolidados de gestão de equipamentos, o que assegura a execução segura e contínua dos serviços, desde os primeiros dias de obra até sua conclusão.

SEQUÊNCIA DE MOBILIZAÇÃO

PREPARATIVOS INICIAIS (SEMANAS 1-2)

- Equipe de apoio inicial: engenheiro residente, sala técnica, engenheiro coordenador, topógrafos, profissionais de segurança do trabalho, administrativo e pessoal de logística.
- Equipamentos leves: veículos utilitários, estação total, GPS, drones para mapeamento, retroescavadeira e caminhão caçamba para limpeza inicial.
- Atividades: levantamentos topográficos, demarcação de faixa de domínio, instalação de placa da obra, limpeza superficial e implantação do canteiro (terraplenagem interna, cercamento, ligações provisórias de água e energia).

IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO (ATÉ 52 DIAS)

- Pessoal: carpinteiros, eletricitas, encanadores, soldadores, mestre de obras.
- Equipamentos: pá carregadeira, caminhão munck, equipamentos de laboratório de solos, concreto e asfalto.
- Atividades: montagem de escritórios, laboratório, alojamentos, refeitório, área de manutenção, armazenamento de combustíveis e sinalização interna. Conexão de sanitários a fossa séptica e sumidouro instalados conforme orientações sanitárias.

MOBILIZAÇÃO DE TERRAPLENAGEM E OBRAS DE ARTES CORRENTES/ESPECIAIS (SEMANAS 5 -10)

- Pessoal: operadores de escavadeiras, motoristas de caminhões basculantes, operadores de motoniveladora, operadores de rolos compactadores, mecânicos de campo, equipe de obras



de artes (pedreiros, armadores, carpinteiros, ajudantes e mestre de obra), topógrafos e laboratoristas.

- Equipamentos principais:

Para Terraplenagem, Sub-Base, Obras de Arte Corrente e Especiais

- o 8 escavadeira hidráulica.
 - o 15 caminhões basculantes 15 m³ para transporte de material de corte/aterro.
 - o 2 tratores de esteiras (sendo um D8 e um D6 ou similar) para desmatamento/limpeza, cortes e aterros.
 - o 6 motoniveladoras para conformação de plataforma.
 - o 8 rolos compactadores (pata carneiro).
 - o 6 tratores com grade aradora.
 - o 10 caminhões pipa.
 - o 1 retroescavadeiras para serviços auxiliares.
- Atividades: desmatamento e destocamento, escavações de primeira categoria, transporte e espalhamento de materiais, compactação de aterros, início da execução de bueiros e drenagem transversal.

MOBILIZAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO (SEMANAS 8-20) – mobilizada após as primeiras frentes de terraplenagem ficarem prontas.

- Pessoal: equipe de usina (operadores, laboratoristas), equipe de brita graduada e sub base, equipe de revestimento (operadores de vibroacabadora, operadores de rolos chapa/chapa e pneumáticos).
- Equipamentos principais:
 - o 1 usina de asfalto (CBUQ) com capacidade de 120 t/h, silos e tanques de CAP (caso necessário).
 - o 1 vibroacabadoras de asfalto (caso necessário).
 - o 1 distribuidor de agregados.
 - o 2 rolo liso vibratório
 - o 1 rolos compactador chapa/chapa e 2 rolos pneumáticos.
 - o 10 caminhões basculantes 12 m³.
 - o 1 pá carregadeira.
 - o 2 espargidores de emulsão.
- Atividades: regularização e compactação do sub-leito, execução de sub-base estabilizada e base, imprimação e pintura de ligação, execução do revestimento em CBUQ, e controle tecnológico.



ESTRUTURA DE PESSOAL

- Gestão e coordenação: Coordenador de contrato, engenheiro residente, engenheiro de segurança do trabalho.
- Produção: encarregados de terraplenagem, pavimentação, drenagem, obras de arte correntes, obra de arte especial e sinalização; topógrafos, laboratoristas, greidista.
- Operação de equipamentos: cerca de 60 operadores (escavadeiras, motoniveladoras, rolos, vibroacabadoras, usinas e motoristas).
- Mão de obra de apoio: mecânicos, eletricitas, carpinteiros, armadores, pedreiros e ajudantes (aproximadamente 60 a 80 pessoas, variando conforme a fase).
- Administração e logística: equipe administrativa, almoxarifes, apontadores, vigias, limpeza e apoio.

LOGÍSTICA E CRONOGRAMA DE MOBILIZAÇÃO

- Prazo de mobilização: estima-se 52 dias para implantação do canteiro e início das frentes de terraplenagem; a mobilização completa (incluindo usinas e equipamentos de pavimentação) é concluída em 60 dias após a ordem de serviço.
- Sequenciamento: os equipamentos são mobilizados gradualmente, conforme as frentes de serviço são liberadas; por exemplo, a usina de solos será instalada apenas quando as primeiras seções de sub-base estiverem próximas de serem concluídas. E na sequência a montagem da usina de asfalto.



PLANO PARA A CAPACITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

Plano para Contratação de Mão de Obra

A formulação do plano de contratação de mão de obra para obras de pavimentação no Estado de Goiás requer um planejamento detalhado, que considere as particularidades técnicas do projeto, as exigências legais e as práticas operacionais típicas da região. A proposta adota uma abordagem estruturada, voltada à seleção dos melhores profissionais, com ênfase na experiência comprovada em obras rodoviárias e de infraestrutura pesada.

Padrões de Seleção:

- Capacitação Técnica: Exigência de experiência comprovada em obras de infraestrutura rodoviária e Obras de Arte Especiais (OAE), acompanhada de certificações e registros profissionais válidos, especialmente junto ao CREA.
- Experiência em Obras Correlatas: Preferência por candidatos com histórico consistente em pavimentação, terraplenagem e construção de pontes, priorizando experiências em contextos semelhantes ao da obra em execução.
- Conformidade Normativa: Domínio das normas de segurança do trabalho (NRs) e das diretrizes técnicas estabelecidas pela ABNT, GOINFRA e DNIT, assegurando conformidade com os regulamentos e padrões vigentes.
- Condições Físicas e Psicológicas: Realização de avaliações médicas e psicológicas rigorosas para verificar a aptidão física e mental dos colaboradores, garantindo desempenho adequado nas atividades de campo.
- Disponibilidade Operacional: Capacidade de atuação em regime de canteiro de obras, com flexibilidade para adequação de horários conforme o cronograma e as demandas do projeto.

Etapas de Recrutamento:

- Equipe de Recursos Humanos: Designação de equipe especializada responsável por todas as etapas de recrutamento e seleção.
- Mão de Obra Especializada: Processo seletivo de abrangência nacional para cargos de gestão e técnicos, como Engenheiros Coordenadores, Gestores de Contrato, Engenheiros de Produção/Civil e Especialistas em SMS e Meio Ambiente.
- Mão de Obra Operacional e de Apoio: Priorização da contratação local nos municípios e áreas vizinhas, fortalecendo a economia regional e simplificando a logística de mobilização.
- Canais de Divulgação: Utilização de portais de emprego, redes sociais, parcerias com sindicatos e instituições de ensino técnico para a divulgação das oportunidades.



- Fases do Processo Seletivo: Inclui triagem curricular, entrevistas técnicas, exames admissionais, testes psicológicos (para funções de liderança) e verificação de referências profissionais.

Plano de Capacitação e Treinamento

Admissional:

- Integração Institucional: Apresentação da cultura organizacional, valores corporativos e diretrizes específicas da obra, visando alinhar os colaboradores às práticas e objetivos do empreendimento.
- NR-18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção: Treinamento obrigatório para todos os trabalhadores da construção civil.
- NR-06 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI): Orientação sobre o uso correto e manutenção dos EPIs.
- Primeiros Socorros: Capacitação para atendimento inicial a vítimas de acidentes até a chegada de socorro especializado.
- Diálogos Diários de Segurança (DDS): Ações contínuas de conscientização sobre segurança, prevenção de acidentes e cumprimento das normas regulamentadoras.

Treinamentos Específicos:

- NR-11: Transporte, Movimentação e Armazenagem de Materiais (operadores de carga e descarga).
- NR-12: Segurança em Máquinas e Equipamentos (operadores de rolos, motoniveladoras e demais maquinários).
- NR-20: Segurança com Inflamáveis e Combustíveis (atividades com tanques, CAP e derivados).

Cursos Complementares:

- Operação de Máquinas Pesadas: Formação prática e teórica para operadores de escavadeiras, pás carregadeiras, motoniveladoras e compactadores.
- Sinalização Viária e Segurança no Trânsito em Obras: Capacitação de profissionais responsáveis pela organização e segurança do tráfego durante as intervenções.
- BIM (Building Information Modeling): Treinamento para equipes de projeto e planejamento no uso da metodologia BIM.
- Controle de Qualidade de Materiais: Formação voltada a laboratoristas e técnicos de campo, com ênfase em ensaios de solos, agregados e concreto conforme normas técnicas vigentes.



- Gestão e Padronização Documental: Capacitação para controle de documentação técnica (LDP, GRD) e fluxos de informação do empreendimento, promovendo rastreabilidade e transparência.
- Desenvolvimento de Liderança Operacional: Programa voltado a encarregados e líderes, abordando comunicação assertiva, resolução de conflitos, gestão de equipes e planejamento operacional.
- Direção Defensiva: Treinamento para motoristas com foco em direção preventiva, antecipação de riscos e conduta segura em diferentes condições de tráfego.
- Desapropriação e Relações Comunitárias: Formação da equipe responsável por processos de desapropriação e mediação com comunidades locais, enfatizando conduta ética, transparente e respeitosa

Capacitação e contratação: Prevê treinamento inicial em normas de segurança, meio ambiente e qualidade para todos os colaboradores e critérios de contratação de mão de obra local, priorizando comunidades adjacentes. Com foco no atendimento às metas de produtividade, segurança e qualidade da obra. A estratégia de gestão de pessoal contempla os seguintes eixos:

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO

A contratação seguirá critérios técnicos e documentais definidos no Manual de Recursos Humanos, com:

- Validação de documentos legais e profissionais;
- Verificação de experiência prévia;
- Realização de entrevistas técnicas, quando aplicável;
- Assinatura de contratos conforme modelo da CLT e convenções coletivas vigentes.

ESTRUTURA DE ACOMPANHAMENTO

- A obra contará com uma equipe de Recursos Humanos dedicada, responsável por:
 - o Registro, controle e movimentação de pessoal;
 - o Monitoramento de treinamentos obrigatórios e reciclagens;
 - o Apoio na gestão de escalas, alojamento (quando aplicável) e benefícios.

METODOLOGIA DE MONITORAMENTO

- Serão implementados indicadores de desempenho da mão de obra, tais como:
 - o Produtividade por frente de serviço;
 - o Frequência em treinamentos;
 - o Ocorrências de segurança do trabalho;
 - o Índices de turnover.



PLANO DE EQUIPAMENTOS

O Plano de Equipamentos é uma etapa estratégica do planejamento executivo da obra, sendo responsável por garantir a disponibilidade, eficiência e correta utilização dos recursos mecânicos e automatizados ao longo de todas as fases de execução. A gestão eficaz dos equipamentos impacta diretamente na produtividade, no cumprimento do cronograma e na segurança operacional do empreendimento.

DIMENSIONAMENTO E SELEÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

Com base no cronograma físico-financeiro e nas características técnicas de cada frente de serviço (terraplenagem, drenagem, pavimentação, estruturas, sinalização etc.), é realizado o dimensionamento dos equipamentos necessários. São considerados critérios como produtividade, capacidade operacional, tipo de solo, distância de transporte, condições topográficas e interferências locais. A seleção prioriza máquinas com alto desempenho, baixo consumo de combustível, confiabilidade mecânica e menor impacto ambiental.

LOGÍSTICA DE MOBILIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO

A mobilização dos equipamentos é planejada de forma escalonada, de acordo com o cronograma de execução. São definidas rotas de transporte, autorizações necessárias e logística de montagem ou preparação no canteiro. Cada equipamento, ao chegar à obra, passa por inspeção técnica inicial, testes de funcionamento, registro patrimonial e documental e integração ao plano de manutenção preventiva.

GESTÃO E CONTROLE OPERACIONAL

Para garantir a máxima eficiência, é implementado um sistema de gestão de equipamentos, que permite o acompanhamento em tempo real de sua utilização, desempenho, consumo de combustível, horas trabalhadas e intervalos de manutenção. Esse controle é realizado por meio de checklists diários de operação, ordens de serviço e histórico de manutenção, rastreadores e sensores, relatórios gerenciais periódicos.

EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL

A operação dos equipamentos é conduzida por profissionais habilitados e experientes, devidamente treinados para o tipo de máquina e ambiente de trabalho. São realizados treinamentos periódicos de operação segura, manobras, sinalização e condução em áreas restritas ou de risco. A equipe de apoio inclui operadores certificados, mecânicos e técnicos de manutenção, supervisores de equipamentos, apoio logístico e administrativo.



PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

A manutenção dos equipamentos segue um plano rigoroso, baseado nas recomendações dos fabricantes e nas condições reais de operação. São adotados três níveis de manutenção:

- Preventiva: inspeções programadas, troca de óleos, filtros, ajustes e calibrações;
- Preditiva: monitoramento de desempenho por sensores e telemetria (vibração, temperatura, ruídos);
- Corretiva: reparos imediatos em caso de falhas ou panes.

A manutenção é realizada preferencialmente no próprio canteiro, em área equipada com ferramentas, EPI/EPC, estrutura de apoio e descarte adequado de resíduos. Em casos de maior complexidade, os equipamentos são encaminhados a oficinas especializadas.

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Todos os equipamentos são operados conforme as normas da NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos), NR-18 (Condições e Meio Ambiente na Indústria da Construção) e demais legislações aplicáveis. São realizados treinamentos obrigatórios, inspeções de segurança e controle de emissões. O plano também prevê controle de ruído e vibração, controle de emissão de gases e resíduos, sistema de contenção de óleos e combustíveis e gestão de resíduos de manutenção (filtros, óleos usados, peças substituídas).

O Plano de Equipamentos tem como objetivo assegurar a alocação adequada, no tempo certo, dos recursos mecânicos e operacionais necessários para a execução dos serviços, conforme o cronograma físico da obra. Todos os equipamentos listados serão mobilizados conforme as etapas construtivas previstas, priorizando produtividade, segurança e eficiência logística. Os principais equipamentos são os que seguem:

EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

- Usina de Asfalto (CBUQ) com capacidade de 120 t/h: Utilizada para a produção de concreto betuminoso usinado a quente, garantindo a mistura homogênea e aquecida dos agregados e do ligante asfáltico. Sua capacidade de 120 toneladas por hora assegura uma alta produtividade para a pavimentação de vias, rodovias e grandes áreas.
- Vibro-acabadoras de asfalto: Utilizadas para espalhar, nivelar e pré-compactar o concreto asfáltico na pista, com alta precisão de espessura e uniformidade. São essenciais para garantir a qualidade, durabilidade e a superfície lisa de pavimentos e rodovias.
- Motoniveladora: Utilizada para o nivelamento e conformação de superfícies, execução de taludes e ajustes finos no terreno. Essencial nas fases iniciais e em serviços de manutenção de vias de serviço.



- **Grade de Disco:** Empregada no destorroamento e homogeneização do solo, especialmente para preparação de bases em obras de pavimentação e estabilização de solos.
- **Rolo Compactador Pé de Carneiro:** Utilizado na compactação de solos coesivos em camadas de aterro, oferecendo alta eficiência em profundidade de compactação.
- **Trator de Esteiras D6 com Ripper:** Equipamento de alta potência, empregado na movimentação de grandes volumes de terra, abertura de caminhos e rompimento de solos compactados ou rochosos com uso do ripper traseiro.
- **Carregadeira de Pneu:** Responsável pela carga de materiais diversos (solo, brita, asfalto, resíduos) em caminhões ou balanças, com alta mobilidade dentro do canteiro.
- **Escavadeira Hidráulica:** Versátil e robusta, utilizada para escavações profundas, valas de drenagem, cortes, remoção de obstáculos e apoio à construção de estruturas.
- **Retroescavadeira de Pneu:** Indicada para escavações médias, transporte de materiais, limpeza de valas e apoio à drenagem, fundações e obras complementares.
- **Trator de Pneu Agrícola:** Auxilia em tarefas de apoio e transporte interno de materiais leves, ideal para áreas de acesso restrito e apoio em obras ambientais.

EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM E PREPARAÇÃO DO TERRENO

- **Rolo de Pneus:** Aplicado na compactação final de camadas asfálticas, com efeito amassante, promovendo selagem e acabamento da superfície.
- **Rolo Liso Vibratório:** Utilizado na compactação de sub-base e base granular, com excelente desempenho em solos granulares e misturas asfálticas.
- **Caminhão Espargidor:** Utilizado para aplicação controlada de emulsões asfálticas (pinturas de ligação, imprimação), essencial para aderência entre camadas.

EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE E APOIO LOGÍSTICO

- **Caminhão Pipa:** Empregado no controle de poeira, umidificação do solo durante compactações e apoio ao abastecimento de frentes de serviço.
- **Caminhão Basculante:** Responsável pelo transporte de solo, brita, massa asfáltica, resíduos e demais materiais de obra.
- **Caminhão Munck:** Equipado com guindaste articulado, utilizado para carga, descarga e movimentação de peças pesadas, tubos, formas e equipamentos.
- **Caminhão Betoneira:** Transporta concreto usinado para aplicação em estruturas, fundações, sarjetas e outras obras civis.

SEGUE LAUDOS DE INSPEÇÃO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS, a ser mobilizado:





LAUDO DE INSPEÇÃO DOS MAQUINÁRIOS

Empresa Proprietária:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

89.104.632/0001-09

Cliente:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo / Fabricante: CAMINHÃO MUNCK / FORD

Chassis / Série: 9BFZEB4J6FBS84275

Placa: PQJ-3B04

Ano Fabricação / Modelo: 2014 / CARGO 3133

Horímetro / Hodômetro: 3.054,00

Nº Frota: CA 26



PARECER TÉCNICO

INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 22/09/2025 SEGUINDO CHECK LIST FORAM INSPECIONADOS OS ITENS ABAIXO:

- ITENS DE SEGURANÇA, CINTO DE SEGURANÇA, ESPELHOS, EXTINTOR;
- FREIOS, LONAS DIANTEIRAS / TRASEIRAS, EIXO S, CUBOS E CUÍCAS;
- LUBRIFICAÇÃO EM GERAL, NÍVEIS DE ÓLEO E FILTROS;
- DIREÇÃO, TERMINAIS, BARRA DE DIREÇÃO, FOLGA;
- SISTEMA ELÉTRICO, BATERIA, ALARME DE RÉ / BUZINA, HORÍMETRO / TACÓGRAFO, FARÓIS E CHICOTE ELÉTRICO;
- MOTOR, HÉLICE, POLIAS, TENSORES, COLMEIA DE RADIADOR, MANGUEIRAS EM GERAL E VAZAMENTOS;
- PNEUS E ESTEPE;
- CABINE, INSTRUMENTOS DE PAINEL, PARA-BRISA, VIDROS DE PORTAS, BANCOS E ENCOSTO;

DECLARO QUE O EQUIPAMENTO ESTA APTO PARA OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

DATA:

22/09/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

JULIANO RODRIGUES GUANES

JULIANO RODRIGUES GUANES
SUPERVISOR OPERACIONAL
CREA 54214-MT

INSPECIONADO POR:

VOLMIR JOSÉ CASTANHA

VOLMIR JOSÉ CASTANHA
ENCARREGADO DE OFICINA

Observações:



LAUDO DE INSPEÇÃO DOS MAQUINÁRIOS

Empresa Proprietária:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

89.104.632/0001-09

Cliente:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo / Fabricante: CAMINHÃO BASCULANTE / MERCEDES-BENZ

Chassis / Série: 9BM958260PB305986

Placa: SCQ-3H51

Ano Fabricação / Modelo: 2022 / AXOR 3131

Horímetro / Hodômetro: 1.354,00

Nº Frota: CB 30



PARECER TÉCNICO

INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 22/09/2025 SEGUINDO CHECK LIST FORAM INSPECIONADOS OS ITENS ABAIXO:

- ITENS DE SEGURANÇA, CINTO DE SEGURANÇA, ESPELHOS, EXTINTOR;
- IMPLEMENTO CAÇAMBA, POSSUI BORRACHÃO PARA TRABALHOS COM TERRAPLENAGEM;
- LUBRIFICAÇÃO EM GERAL, NÍVEIS DE ÓLEO E FILTROS;
- DIREÇÃO, TERMINAIS, BARRA DE DIREÇÃO, FOLGA;
- SISTEMA ELÉTRICO, BATERIA, ALARME DE RÉ / BUZINA, HORÍMETRO / TACÓGRAFO, FARÓIS E CHICOTE ELÉTRICO;
- MOTOR, HÉLICE, POLIAS, TENSORES, COLMEIA DE RADIADOR, MANGUEIRAS EM GERAL E VAZAMENTOS;
- PNEUS E ESTEPE;
- CABINE, INSTRUMENTOS DE PAINEL, PARA-BRISA, VIDROS DE PORTAS, BANCOS E ENCOSTO;
- FREIOS, LONAS DIANTEIRAS / TRASEIRAS, EIXOS, CUBOS E CUÍCAS;

DECLARO QUE O EQUIPAMENTO ESTA APTO PARA OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

DATA:

22/09/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

JULIANO RODRIGUES GUANES

JULIANO RODRIGUES GUANES
SUPERVISOR OPERACIONAL
CREA 54214-MT

INSPECIONADO POR:

VOLMIR JOSÉ CASTANHA

VOLMIR JOSÉ CASTANHA
ENCARREGADO DE OFICINA

Observações:



LAUDO DE INSPEÇÃO DOS MAQUINÁRIOS

Empresa Proprietária:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

89.104.632/0001-09

Cliente:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo / Fabricante: CAMINHÃO BASCULANTE / MERCEDES-BENZ

Chassis / Série: 9BM958260PB305955

Placa: SCQ-3I01

Ano Fabricação / Modelo: 2022 / AXOR 3131

Horímetro / Hodômetro: 1.280,00

Nº Frota: CB 31



PARECER TÉCNICO

INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 22/09/2025 SEGUINDO CHECK LIST FORAM INSPECIONADOS OS ITENS ABAIXO:

- ITENS DE SEGURANÇA, CINTO DE SEGURANÇA, ESPELHOS, EXTINTOR;
- IMPLEMENTO CAÇAMBA, POSSUI BORRACHÃO PARA TRABALHOS COM TERRAPLENAGEM;
- LUBRIFICAÇÃO EM GERAL, NÍVEIS DE ÓLEO E FILTROS;
- DIREÇÃO, TERMINAIS, BARRA DE DIREÇÃO, FOLGA;
- SISTEMA ELÉTRICO, BATERIA, ALARME DE RÉ / BUZINA, HORÍMETRO / TACÓGRAFO, FARÓIS E CHICOTE ELÉTRICO;
- MOTOR, HÉLICE, POLIAS, TENSORES, COLMEIA DE RADIADOR, MANGUEIRAS EM GERAL E VAZAMENTOS;
- PNEUS E ESTEPE;
- CABINE, INSTRUMENTOS DE PAINEL, PARA-BRISA, VIDROS DE PORTAS, BANCOS E ENCOSTO;
- FREIOS, LONAS DIANTEIRAS / TRASEIRAS, EIXOS, CUBOS E CUÍCAS;

DECLARO QUE O EQUIPAMENTO ESTA APTO PARA OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

DATA:

22/09/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

JULIANO RODRIGUES GUANES

JULIANO RODRIGUES GUANES
SUPERVISOR OPERACIONAL
CREA 54214-MT

INSPECIONADO POR:

VOLMIR JOSÉ CASTANHA

VOLMIR JOSÉ CASTANHA
ENCARREGADO DE OFICINA

Observações:



LAUDO DE INSPEÇÃO DOS MAQUINÁRIOS

Empresa Proprietária:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

89.104.632/0001-09

Cliente:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo / Fabricante: CAMINHÃO BASCULANTE / MERCEDES-BENZ

Chassis / Série: 9BM958260PB302716

Placa: SCQ-3I21

Ano Fabricação / Modelo: 2022 / AXOR 3131

Horímetro / Hodômetro: 1.305,00

Nº Frota: CB 32



PARECER TÉCNICO

INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 22/09/2025 SEGUINDO CHECK LIST FORAM INSPECIONADOS OS ITENS ABAIXO:

- ITENS DE SEGURANÇA, CINTO DE SEGURANÇA, ESPELHOS, EXTINTOR;
- IMPLEMENTO CAÇAMBA, POSSUI BORRACHÃO PARA TRABALHOS COM TERRAPLENAGEM;
- LUBRIFICAÇÃO EM GERAL, NÍVEIS DE ÓLEO E FILTROS;
- DIREÇÃO, TERMINAIS, BARRA DE DIREÇÃO, FOLGA;
- SISTEMA ELÉTRICO, BATERIA, ALARME DE RÉ / BUZINA, HORIMETRO / TACÓGRAFO, FARÓIS E CHICOTE ELÉTRICO;
- MOTOR, HÉLICE, POLIAS, TENSORES, COLMEIA DE RADIADOR, MANGUEIRAS EM GERAL E VAZAMENTOS;
- PNEUS E ESTEPE;
- CABINE, INSTRUMENTOS DE PAINEL, PARA-BRISA, VIDROS DE PORTAS, BANCOS E ENCOSTO;
- FREIOS, LONAS DIANTEIRAS / TRASEIRAS, EIXOS, CUBOS E CUICAS;

DECLARO QUE O EQUIPAMENTO ESTA APTO PARA OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

DATA:

22/09/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

JULIANO RODRIGUES GUANES

JULIANO RODRIGUES GUANES
SUPERVISOR OPERACIONAL
CREA 54214-MT

INSPECIONADO POR:

VOLMIR JOSÉ CASTANHA

VOLMIR JOSÉ CASTANHA
ENCARREGADO DE OFICINA

Observações:



LAUDO DE INSPEÇÃO DOS MAQUINÁRIOS

Empresa Proprietária:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

89.104.632/0001-09

Cliente:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo / Fabricante: CAMINHÃO BASCULANTE / MERCEDES-BENZ

Chassis / Série: 9BM958260PB310976

Placa: SCQ-3H91

Ano Fabricação / Modelo: 2022 / AXOR 3131

Horímetro / Hodômetro: 1.403,00

Nº Frota: CB 33



PARECER TÉCNICO

INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 22/09/2025 SEGUINDO CHECK LIST FORAM INSPECIONADOS OS ITENS ABAIXO:

- ITENS DE SEGURANÇA, CINTO DE SEGURANÇA, ESPELHOS, EXTINTOR;
- IMPLEMENTO CAÇAMBA, POSSUI BORRACHÃO PARA TRABALHOS COM TERRAPLENAGEM;
- LUBRIFICAÇÃO EM GERAL, NÍVEIS DE ÓLEO E FILTROS;
- DIREÇÃO, TERMINAIS, BARRA DE DIREÇÃO, FOLGA;
- SISTEMA ELÉTRICO, BATERIA, ALARME DE RÉ / BUZINA, HORÍMETRO / TACÓGRAFO, FARÓIS E CHICOTE ELÉTRICO;
- MOTOR, HÉLICE, POLIAS, TENSORES, COLMEIA DE RADIADOR, MANGUEIRAS EM GERAL E VAZAMENTOS;
- PNEUS E ESTEPE;
- CABINE, INSTRUMENTOS DE PAINEL, PARA-BRISA, VIDROS DE PORTAS, BANCOS E ENCOSTO;
- FREIOS, LONAS DIANTEIRAS / TRASEIRAS, EIXOS, CUBOS E CUÍCAS;

DECLARO QUE O EQUIPAMENTO ESTA APTO PARA OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

DATA:

22/09/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

JULIANO RODRIGUES GUANES

JULIANO RODRIGUES GUANES
SUPERVISOR OPERACIONAL
CREA 54214-MT

INSPECIONADO POR:

VOLMIR JOSÉ CASTANHA

VOLMIR JOSÉ CASTANHA
ENCARREGADO DE OFICINA

Observações:



LAUDO DE INSPEÇÃO DOS MAQUINÁRIOS

Empresa Proprietária:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

89.104.632/0001-09

Cliente:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo / Fabricante: CAMINHÃO BASCULANTE / MERCEDES-BENZ

Chassis / Série: 9BM958472NB273828

Placa: SCP-6H41

Ano Fabricação / Modelo: 2022 / AXOR 4144

Horímetro / Hodômetro: 1.442,00

Nº Frota: CB 34



PARECER TÉCNICO

INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 22/09/2025 SEGUINDO CHECK LIST FORAM INSPECIONADOS OS ITENS ABAIXO:

- ITENS DE SEGURANÇA, CINTO DE SEGURANÇA, ESPELHOS, EXTINTOR;
- IMPLEMENTO CAÇAMBA, POSSUI BORRACHÃO PARA TRABALHOS COM TERRAPLENAGEM;
- LUBRIFICAÇÃO EM GERAL, NÍVEIS DE ÓLEO E FILTROS;
- DIREÇÃO, TERMINAIS, BARRA DE DIREÇÃO, FOLGA;
- SISTEMA ELÉTRICO, BATERIA, ALARME DE RÉ / BUZINA, HORÍMETRO / TACÓGRAFO, FARÓIS E CHICOTE ELÉTRICO;
- MOTOR, HÉLICE, POLIAS, TENSORES, COLMEIA DE RADIADOR, MANGUEIRAS EM GERAL E VAZAMENTOS;
- PNEUS E ESTEPE;
- CABINE, INSTRUMENTOS DE PAINEL, PARA-BRISA, VIDROS DE PORTAS, BANCOS E ENCOSTO;
- FREIOS, LONAS DIANTEIRAS / TRASEIRAS, EIXOS, CUBOS E CUÍCAS;

DECLARO QUE O EQUIPAMENTO ESTA APTO PARA OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

DATA:

22/09/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

JULIANO RODRIGUES GUANES

JULIANO RODRIGUES GUANES
SUPERVISOR OPERACIONAL
CREA 54214-MT

INSPECIONADO POR:

VOLMIR JOSÉ CASTANHA

VOLMIR JOSÉ CASTANHA
ENCARREGADO DE OFICINA

Observações:



LAUDO DE INSPEÇÃO DOS MAQUINÁRIOS

Empresa Proprietária:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

89.104.632/0001-09

Cliente:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo / Fabricante: CAMINHÃO BASCULANTE / MERCEDES-BENZ

Chassis / Série: 9BM958472PB297705

Placa: SCQ-3H41

Ano Fabricação / Modelo: 2022 / AXOR 4144

Horímetro / Hodômetro: 1.456,00

Nº Frota: CB 35



PARECER TÉCNICO

INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 22/09/2025 SEGUINDO CHECK LIST FORAM INSPECIONADOS OS ITENS ABAIXO:

- ITENS DE SEGURANÇA, CINTO DE SEGURANÇA, ESPELHOS, EXTINTOR;
- IMPLEMENTO CAÇAMBA, POSSUI BORRACHÃO PARA TRABALHOS COM TERRAPLENAGEM;
- LUBRIFICAÇÃO EM GERAL, NÍVEIS DE ÓLEO E FILTROS;
- DIREÇÃO, TERMINAIS, BARRA DE DIREÇÃO, FOLGA;
- SISTEMA ELÉTRICO, BATERIA, ALARME DE RÉ / BUZINA, HORÍMETRO/TACÓGRAFO, FARÓIS E CHICOTE ELÉTRICO;
- MOTOR, HÉLICE, POLIAS, TENSORES, COLMEIA DE RADIADOR, MANGUEIRAS EM GERAL E VAZAMENTOS;
- PNEUS E ESTEPE;
- CABINE, INSTRUMENTOS DE PAINEL, PARA-BRISA, VIDROS DE PORTAS, BANCOS E ENCOSTO;
- FREIOS, LONAS DIANTEIRAS / TRASEIRAS, EIXO S, CUBOS E CUÍCAS;

DECLARO QUE O EQUIPAMENTO ESTA APTO PARA OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

DATA:

22/09/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

JULIANO RODRIGUES GUANES

JULIANO RODRIGUES GUANES
SUPERVISOR OPERACIONAL
CREA 54214-MT

INSPECIONADO POR:

VOLMIR JOSÉ CASTANHA

VOLMIR JOSÉ CASTANHA
ENCARREGADO DE OFICINA

Observações:



LAUDO DE INSPEÇÃO DOS MAQUINÁRIOS

Empresa Proprietária:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

89.104.632/0001-09

Cliente:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo / Fabricante: CAMINHÃO BASCULANTE / MERCEDES-BENZ

Chassis / Série: 9BM958260PB296844

Placa: SDC-9B32

Ano Fabricação / Modelo: 2022 / AXOR 3131

Horímetro / Hodômetro: 1.288,00

Nº Frota: CB 36



PARECER TÉCNICO

INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 22/09/2025 SEGUINDO CHECK LIST FORAM INSPECIONADOS OS ITENS ABAIXO:

- ITENS DE SEGURANÇA, CINTO DE SEGURANÇA, ESPELHOS, EXTINTOR;
- IMPLEMENTO CAÇAMBA, POSSUI BORRACHÃO PARA TRABALHOS COM TERRAPLENAGEM;
- LUBRIFICAÇÃO EM GERAL, NÍVEIS DE ÓLEO E FILTROS;
- DIREÇÃO, TERMINAIS, BARRA DE DIREÇÃO, FOLGA;
- SISTEMA ELÉTRICO, BATERIA, ALARME DE RÉ / BUZINA, HORÍMETRO / TACÓGRAFO, FARÓIS E CHICOTE ELÉTRICO;
- MOTOR, HÉLICE, POLIAS, TENSORES, COLMEIA DE RADIADOR, MANGUEIRAS EM GERAL E VAZAMENTOS;
- PNEUS E ESTEPE;
- CABINE, INSTRUMENTOS DE PAINEL, PARA-BRISA, VIDROS DE PORTAS, BANCOS E ENCOSTO;
- FREIOS, LONAS DIANTEIRAS / TRASEIRAS, EIXOS, CUBOS E CUÍCAS;

DECLARO QUE O EQUIPAMENTO ESTA APTO PARA OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

DATA:

22/09/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

JULIANO RODRIGUES GUANES

JULIANO RODRIGUES GUANES
SUPERVISOR OPERACIONAL
CREA 54214-MT

INSPECIONADO POR:

VOLMIR JOSÉ CASTANHA

VOLMIR JOSÉ CASTANHA
ENCARREGADO DE OFICINA

Observações:



LAUDO DE INSPEÇÃO DOS MAQUINÁRIOS

Empresa Proprietária:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

89.104.632/0001-09

Cliente:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo / Fabricante: CAMINHÃO BASCULANTE / SCANIA

Chassis / Série: 9BSP6X400R4077763

Placa:

SBZ-1119

Ano Fabricação / Modelo: 2024 / P360 B 6X4

Horímetro / Hodômetro: 140,70

Nº Frota:

CB 37



PARECER TÉCNICO

INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 22/09/2025 SEGUINDO CHECK LIST FORAM INSPECIONADOS OS ITENS ABAIXO:

- ITENS DE SEGURANÇA, CINTO DE SEGURANÇA, ESPELHOS, EXTINTOR;
- IMPLEMENTO CAÇAMBA, POSSUI BORRACHÃO PARA TRABALHOS COM TERRAPLENAGEM;
- LUBRIFICAÇÃO EM GERAL, NÍVEIS DE ÓLEO E FILTROS;
- DIREÇÃO, TERMINAIS, BARRA DE DIREÇÃO, FOLGA;
- SISTEMA ELÉTRICO, BATERIA, ALARME DE RÉ / BUZINA, HORÍMETRO / TACÓGRAFO, FARÓIS E CHICOTE ELÉTRICO;
- MOTOR, HÉLICE, POLIAS, TENSORES, COLMEIA DE RADIADOR, MANGUEIRAS EM GERAL E VAZAMENTOS;
- PNEUS E ESTEPE;
- CABINE, INSTRUMENTOS DE PAINEL, PARA-BRISA, VIDROS DE PORTAS, BANCOS E ENCOSTO;
- FREIOS, LONAS DIANTEIRAS / TRASEIRAS, EIXOS, CUBOS E CUÍCAS;

DECLARO QUE O EQUIPAMENTO ESTA APTO PARA OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

DATA:

22/09/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

JULIANO RODRIGUES GUANES

JULIANO RODRIGUES GUANES
SUPERVISOR OPERACIONAL
CREA 54214-MT

INSPECIONADO POR:

VOLMIR JOSÉ CASTANHA

VOLMIR JOSÉ CASTANHA
ENCARREGADO DE OFICINA

Observações:

LAUDO DE INSPEÇÃO DOS MAQUINÁRIOS

Empresa Proprietária:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

89.104.632/0001-09

Cliente:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo / Fabricante: ESCAVADEIRA HIDRAULICA / SANY

Chassis / Série: SYK11036VR3Y00846

Placa: N/A

Ano Fabricação / Modelo: 2025 / SY365H

Horímetro / Hodômetro: 5,95

Nº Frota:
EH 36



PARECER TÉCNICO

INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 20/09/2025 SEGUINDO CHECK LIST FORAM INSPECIONADOS OS ITENS ABAIXO:

- EQUIPAMENTO NOVO RECEM ADQUIRIDO;
- SISTEMA ELÉTRICO EM PERFEITO FUNCIONAMENTO, MÁQUINA EQUIPADA COM ALARME SONORO DE FRENTE / RÉ E GIRO;
- SISTEMA HIDRÁULICO NÃO POSSUI VAZAMENTO (CILINDRO HIDRÁULICOS, BOMBA HIDRÁULICA, SWIVEL, REDUTOR DE GIRO);
- MATERIAL RODANTE (ESTEIRAS) CONJUNTO NOVO;
- CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DE ACORDO (ESPELHOS, LIMPADOR DE PARA BRISA, CINTO DE SEGURANÇA, EXTINTOR);
- COMANDO FINAL;

DECLARO QUE O EQUIPAMENTO ESTA APTO PARA OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

DATA:

20/09/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

JULIANO RODRIGUES GUANES

JULIANO RODRIGUES GUANES
SUPERVISOR OPERACIONAL
CREA 54214-MT

INSPECIONADO POR:

VOLMIR JOSÉ CASTANHA

VOLMIR JOSÉ CASTANHA
ENCARREGADO DE OFICINA

Observações:



LAUDO DE INSPEÇÃO DOS MAQUINÁRIOS

Empresa Proprietária:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

89.104.632/0001-09

Cliente:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo / Fabricante: MOTO NIVELADORA / KOMATSU

Chassis / Série: KMTGD026KPB40389 / B40389

Placa: N/A

Ano Fabricação / Modelo: 2023 / GD-655-5

Horímetro / Hodômetro: 1.841,90

Nº Frota: MN 33



PARECER TÉCNICO

INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 22/09/2025 SEGUINDO CHECK LIST FORAM INSPECIONADOS OS ITENS ABAIXO:

- LUBRIFICAÇÃO EM GERAL, NÍVEIS DE ÓLEO E FILTROS;
- DIREÇÃO, TERMINAIS, BARRA DIANTEIRA, FOLGA;
- MOTOR, HÉLICE, POLIAS, TENSORES, COLMEIA DE RADIADOR, MANGUEIRAS EM GERAL E VAZAMENTOS;
- SISTEMA ELÉTRICO, BATERIA, ALARME DE RÉ / BUZINA, HORÍMETRO, FARÓIS E CHICOTE ELÉTRICO;
- PNEUS;
- CABINE, INSTRUMENTOS DE PAINEL, PARA-BRISA, VIDROS DE PORTAS, BANCOS E ENCOSTO;
- ITENS DE SEGURANÇA, CINTO DE SEGURANÇA, ESPELHOS, EXTINTOR;
- IMPLEMENTOS DE TRABALHO, ESCARIFICADOR E LÂMINA/CANTOS;
- SISTEMA HIDRÁULICO E MANGUEIRAS;

DECLARO QUE O EQUIPAMENTO ESTA APTO PARA OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

DATA:

22/09/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

JULIANO RODRIGUES GUANES

JULIANO RODRIGUES GUANES
SUPERVISOR OPERACIONAL
CREA 54214-MT

INSPECIONADO POR:

VOLMIR JOSÉ CASTANHA

VOLMIR JOSÉ CASTANHA
ENCARREGADO DE OFICINA

Observações:



LAUDO DE INSPEÇÃO DOS MAQUINÁRIOS

Empresa Proprietária:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

89.104.632/0001-09

Cliente:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo / Fabricante: MOTONIVELADORA / JHON DEERE

Chassis / Série: G 4WD / 1BZ670GAHPD000469

Placa:

N/A

Ano Fabricação / Modelo: 2023 / 670G

Horímetro / Hodômetro: 1.315,40

Nº Frota:

MN 35



PARECER TÉCNICO

INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 22/09/2025 SEGUINDO CHECK LIST FORAM INSPECIONADOS OS ITENS ABAIXO:

- LUBRIFICAÇÃO EM GERAL, NÍVEIS DE ÓLEO E FILTROS;
- DIREÇÃO, TERMINAIS, BARRA DIANTEIRA, FOLGA;
- MOTOR, HÉLICE, POLIAS, TENSORES, COLMEIA DE RADIADOR, MANGUEIRAS EM GERAL E VAZAMENTOS;
- SISTEMA ELÉTRICO, BATERIA, ALARME DE RÉ / BUZINA, HORÍMETRO, FARÓIS E CHICOTE ELÉTRICO;
- PNEUS;
- CABINE, INSTRUMENTOS DE PAINEL, PARA-BRISA, VIDROS DE PORTAS, BANCOS E ENCOSTO;
- ITENS DE SEGURANÇA, CINTO DE SEGURANÇA, ESPELHOS, EXTINTOR;
- IMPLEMENTOS DE TRABALHO, ESCARIFICADOR E LÂMINA/CANTOS;
- SISTEMA HIDRÁULICO E MANGUEIRAS;

DECLARO QUE O EQUIPAMENTO ESTA APTO PARA OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

DATA:

22/09/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

JULIANO RODRIGUES GUANES

JULIANO RODRIGUES GUANES
SUPERVISOR OPERACIONAL
CREA 54214-MT

INSPECIONADO POR:

VOLMIR JOSÉ CASTANHA

VOLMIR JOSÉ CASTANHA
ENCARREGADO DE OFICINA

Observações:



LAUDO DE INSPEÇÃO DOS MAQUINÁRIOS

Empresa Proprietária:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

89.104.632/0001-09

Cliente:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo / Fabricante: RETRO ESCAVADEIRA / JCB

Chassis / Série: JCB4CX4W81334291

Placa: N/A

Ano Fabricação / Modelo: 2008 / 4CX

Horímetro / Hodômetro: 532,90

Nº Frota: RE 02



PARECER TÉCNICO

INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 29/09/2025 SEGUINDO CHECK LIST FORAM INSPECIONADOS OS ITENS ABAIXO:

- MOTOR (SUPORTES, CANOS DE INJEÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CORREIA E TENSORES) ;
- EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E PAINEL DE INSTRUMENTOS (BATERIAS, CABOS ARRANQUE, FAROIS, LANTERNAS, ETC);
- SAPATAS DE APOIO;
- CONDIÇÕES DE SEGURANÇA (ESPELHOS, LIMPADOR DE PARA BRISA, CINTO DE SEGURANÇA, ETC);
- TRANSMISSÃO (ALAVANCAS, FIXAÇÕES DA TRANSMISSÃO, CONTROLE CÂMBIO);
- SISTEMA DE FREIO, PNEUS E RODAS;
- PLATAFORMA DO OPERADOR;
- SISTEMA HIDRÁULICO (BOMBA HIDRÁULICA, CILINDROS HIDRÁULICOS);
- EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO;

DECLARO QUE O EQUIPAMENTO ESTA APTO PARA OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

DATA:

29/09/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

JULIANO RODRIGUES GUANES

JULIANO RODRIGUES GUANES
SUPERVISOR OPERACIONAL
CREA 54214-MT

INSPECIONADO POR:

VOLMIR JOSÉ CASTANHA

VOLMIR JOSÉ CASTANHA
ENCARREGADO DE OFICINA

Observações:



LAUDO DE INSPEÇÃO DOS MAQUINÁRIOS

Empresa Proprietária:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

89.104.632/0001-09

Cliente:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo / Fabricante: TRATOR DE ESTEIRA / XCMG

Chassis / Série: 1.570

Placa: N/A

Ano Fabricação / Modelo: 2014 / PD-165

Horímetro / Hodômetro: 5.312,00

Nº Frota: TE 15



PARECER TÉCNICO

INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 29/09/2025 SEGUINDO CHECK LIST FORAM INSPECIONADOS OS ITENS ABAIXO:

- MOTOR (SUPORTES, CANOS DE INJEÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CORREIA E TENSORES);
- EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E PAINEL DE INSTRUMENTOS (BATERIAS, CABOS ARRANQUE, FAROIS, LANTERNAS, ETC);
- DIREÇÃO E TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS;
- CONDIÇÕES DE SEGURANÇA (ESPELHOS, LIMPADOR DE PARA BRISA, CINTO DE SEGURANÇA, ETC);
- TRANSMISSÃO (ALAVANCAS, FIXAÇÕES DA TRANSMISSÃO, CONTROLE CÂMBIO);
- SISTEMA DE FREIO;
- PLATAFORMA DO OPERADOR;
- CONDIÇÕES DE CONFORTO E HIGIÊNE;
- SISTEMA HIDRAULICO (BOMBA HIDRÁULICA DA DIREÇÃO E CONTROLE REMOTO, BRAÇOS DE LEVANTES);
- EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO;

DECLARO QUE O EQUIPAMENTO ESTA APTO PARA OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

DATA:

29/09/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

JULIANO RODRIGUES GUANES

JULIANO RODRIGUES GUANES
SUPERVISOR OPERACIONAL
CREA 54214-MT

INSPECIONADO POR:

VOLMIR JOSÉ CASTANHA

VOLMIR JOSÉ CASTANHA
ENCARREGADO DE OFICINA

Observações:

LAUDO DE INSPEÇÃO DOS MAQUINÁRIOS

Empresa Proprietária:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

89.104.632/0001-09

Cliente:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo / Fabricante: TRATOR PNEUS / MASSEY FERGUSON

Chassis / Série: 00000006714625656

Placa: N/A

Ano Fabricação / Modelo: 2021 / MF6714

Horímetro / Hodômetro: 2.327,60

Nº Frota: TP 14



PARECER TÉCNICO

INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 29/09/2025 SEGUINDO CHECK LIST FORAM INSPECIONADOS OS ITENS ABAIXO:

- MOTOR (SUPORTES, CANOS DE INJEÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CORREIA E TENSORES) ;
- EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E PAINEL DE INSTRUMENTOS (BATERIAS, CABOS ARRANQUE, FAROIS, LANTERNAS, ETC);
- DIREÇÃO E TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS;
- CONDIÇÕES DE SEGURANÇA (ESPELHOS, LIMPADOR DE PARA BRISA, CINTO DE SEGURANÇA, ETC);
- TRANSMISSÃO (ALAVANCAS, FIXAÇÕES DA TRANSMISSÃO, CONTROLE CÂMBIO);
- SISTEMA DE FREIO, PNEUS E RODAS;
- PLATAFORMA DO OPERADOR;
- CONDIÇÕES DE CONFORTO E HIGIÊNE;
- SISTEMA HIDRAULICO (BOMBA HIDRÁULICA DA DIREÇÃO E CONTROLE REMOTO, BRAÇOS DE LEVANTES);
- EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO;

DECLARO QUE O EQUIPAMENTO ESTA APTO PARA OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

DATA:

29/09/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

JULIANO RODRIGUES GUANES

JULIANO RODRIGUES GUANES
SUPERVISOR OPERACIONAL
CREA 54214-MT

INSPECIONADO POR:

VOLMIR JOSÉ CASTANHA

VOLMIR JOSÉ CASTANHA
ENCARREGADO DE OFICINA

Observações:



LAUDO DE INSPEÇÃO DOS MAQUINÁRIOS

Empresa Proprietária:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

89.104.632/0001-09

Cliente:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo / Fabricante: TRATOR PNEUS / JOHN DEERE

Chassis / Série: 1BM6150JKSD642382

Placa: N/A

Ano Fabricação / Modelo: 2025 / 6150J

Horímetro / Hodômetro: 1

Nº Frota:
TP 15



PARECER TÉCNICO

INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 29/09/2025 SEGUINDO CHECK LIST FORAM INSPECIONADOS OS ITENS ABAIXO:

- MOTOR (SUPORTES, CANOS DE INJEÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CORREIA E TENSORES);
- EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E PAINEL DE INSTRUMENTOS (BATERIAS, CABOS ARRANQUE, FAROIS, LANTERNAS, ETC);
- DIREÇÃO E TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS;
- CONDIÇÕES DE SEGURANÇA (ESPELHOS, LIMPADOR DE PARA BRISA, CINTO DE SEGURANÇA, ETC);
- TRANSMISSÃO (ALAVANCAS, FIXAÇÕES DA TRANSMISSÃO, CONTROLE CÂMBIO);
- SISTEMA DE FREIO, PNEUS E RODAS;
- PLATAFORMA DO OPERADOR;
- CONDIÇÕES DE CONFORTO E HIGIÊNE;
- SISTEMA HIDRÁULICO (BOMBA HIDRÁULICA DA DIREÇÃO E CONTROLE REMOTO, BRAÇOS DE LEVANTES);
- EIXO DIANTEIRO E TRASEIRO;

DECLARO QUE O EQUIPAMENTO ESTA APTO PARA OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

DATA:

29/09/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

JULIANO RODRIGUES GUANES

JULIANO RODRIGUES GUANES
SUPERVISOR OPERACIONAL
CREA 54214-MT

INSPECIONADO POR:

VOLMIR JOSÉ CASTANHA

VOLMIR JOSÉ CASTANHA
ENCARREGADO DE OFICINA

Observações:



LAUDO DE INSPEÇÃO DOS MAQUINÁRIOS

Empresa Proprietária:

DESTESA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ:

89.104.632/0001-09

Cliente:

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Tipo / Fabricante: VIBRO ACABADORA / CIBER

Chassis / Série: CP510269

Placa: N/A

Ano Fabricação / Modelo: 2014 / AF5000

Horímetro / Hodômetro: 1.485,50

Nº Frota: VA 02



PARECER TÉCNICO

INSPEÇÃO REALIZADA NO DIA 22/09/2025 SEGUINDO CHECK LIST FORAM INSPECIONADOS OS ITENS ABAIXO:

- ITENS DE SEGURANÇA;
- FREIOS;
- LUBRIFICAÇÃO EM GERAL, NÍVEIS DE ÓLEO E FILTROS;
- DIREÇÃO, TERMINAIS, FOLGA;
- SISTEMA ELÉTRICO, BATERIA, FARÓIS E CHICOTE ELÉTRICO;
- MOTOR, HÉLICE, POLIAS, TENSORES, COLMEIA DE RADIADOR, MANGUEIRAS EM GERAL E VAZAMENTOS;
- VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO E DE TODOS OS COMPONENTES ELÉTRICOS E AS CONDIÇÕES DOS CABOS;
- CABINE, INSTRUMENTOS DE PAINEL, PARA-BRISA, VIDROS DE PORTAS, BANCOS E ENCOSTO;

DECLARO QUE O EQUIPAMENTO ESTA APTO PARA OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO LAUDO

DATA:

22/09/2025

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL:

JULIANO RODRIGUES GUANES

JULIANO RODRIGUES GUANES
SUPERVISOR OPERACIONAL
CREA 54214-MT

INSPECIONADO POR:

VOLMIR JOSÉ CASTANHA

VOLMIR JOSÉ CASTANHA
ENCARREGADO DE OFICINA

Observações:

Equipamentos

Nº	Filial	Cod.	Apelido	Série	Horômetro	Descrição	Marca	Modelo	Tipo	Chegada	Ano	Situação	Locador
1	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	109	EA 01		1,00	ARADO MONTADO FIXO IKEDA MF3PM C/RODA PROF	IKEDA	MF3PM PROF	Próprio	15/08/2024	2011	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
2	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	111	EA 03		1,00	ARADO MONTADO FIXO IKEDA MF3PM C/RODA PROF	IKEDA	MF3PM PROF	Próprio	30/11/2023	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
3	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	110	EA 02		1,00	ARADO MONTADO FIXO IKEDA MF5PM C/RODA PROF	IKEDA	MF5PM	Próprio	30/11/2023	2013	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
4	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	112	EA 04		1,00	ARADO MONTADO FIXO IKEDA MF5PM C/RODA PROF	IKEDA	MF5PM PROF	Próprio	25/08/2020	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
5	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	32	EA 08	CF-400	1,00	BETONEIRA CF-400	NÃO APLICA	CF-400	Próprio	13/02/2020	2008	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
6	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	62	CB 19		3.939,10	CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3133 6X4	FORD	CARGO 3133	Próprio	01/10/2024	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
7	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	66	CB 23		1.852,00	CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3133 6X4	FORD	CARGO 3133 6X4	Próprio	01/10/2024	2015	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
8	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	63	CB 20		1.168,60	CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3133 6X4	FORD	CARGO 3133	Próprio	01/10/2024	2015	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
9	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	60	CB 17		3.924,60	CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 3133 6X4	FORD	CARGO 3133	Próprio	30/09/2024	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
10	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	299	CB 27		1.398,00	CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES-BENZ ATEGO 2426	MERCEDES-BENZ	ATEGO 2426/48	Próprio	31/05/2025	2020	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
11	OBRA ROD. MT-140 / NOVA	298	CB 26		1.539,00	CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES-BENZ ATEGO 2426	MERCEDES-BENZ	ATEGO 2426/48	Próprio	04/08/2025	2020	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
12	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	440	CB 33		1.403,00	CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES-BENZ AXOR 3131	MERCEDES-BENZ	AXOR 3131 6X4	Próprio	16/11/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
13	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	437	CB 29		1.516,00	CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES-BENZ AXOR 3131	MERCEDES-BENZ	AXOR 3131 6X4	Próprio	16/11/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
14	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	444	CB 32		1.302,00	CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES-BENZ AXOR 3131	MERCEDES-BENZ	AXOR 3131 6X4	Próprio	12/12/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
15	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	449	CB 36		1.288,00	CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES-BENZ AXOR 3131	MERCEDES-BENZ	AXOR 3131 6X4	Próprio	12/12/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
16	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	275	CB 24		3.776,00	CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES-BENZ AXOR 3131	MERCEDES-BENZ	AXOR 3131 6X4	Próprio	02/10/2024	2020	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
17	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	276	CB 25		3.690,00	CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES-BENZ AXOR 3131	MERCEDES-BENZ	AXOR 3131 6X4	Próprio	02/10/2024	2020	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
18	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	439	CB 31		1.281,00	CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES-BENZ AXOR 3131	MERCEDES-BENZ	AXOR 3131 6X4	Próprio	16/11/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
19	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	438	CB 30		1.354,00	CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES-BENZ AXOR 3131	MERCEDES-BENZ	AXOR 3131 6X4	Próprio	16/11/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
20	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	441	CB 34		1.349,00	CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES-BENZ AXOR 4144	MERCEDES-BENZ	AXOR 4144 K/33	Próprio	07/12/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
21	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	442	CB 35		1.356,00	CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES-BENZ AXOR 4144	MERCEDES-BENZ	AXOR 4144 K/33	Próprio	06/12/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
22	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	56	CB 13		237,00	CAMINHÃO BASCULANTE VOLKSWAGEN 31.320 6X4	VOLKSWAGEN	31.320 CNC 6X4	Próprio	24/10/2024	2008	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
23	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	54	CB 10		3.446,90	CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO VM 260 6X2	VOLVO	VM 260 6X2R	Próprio	24/04/2025	2006	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
24	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	52	CB 08		3.011,00	CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO VM 260 6X2	VOLVO	VM 260	Próprio	24/04/2025	2006	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
25	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	53	CB 09		2.469,80	CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO VM 260 6X2	VOLVO	VM 260 6X2R	Próprio	24/04/2025	2006	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
26	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	55	CB 11		2.460,80	CAMINHÃO BASCULANTE VOLVO VM 260 6X2	VOLVO	VM 260 6X2R	Próprio	24/04/2025	2006	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
27	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	50	CA 21		2.338,10	CAMINHÃO CAVALO FORD CARGO 2842 6X2	FORD	CARGO 2842	Próprio	31/05/2025	2016	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
28	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	467	CA 25		215,00	CAMINHÃO CAVALO MERCEDES-BENZ AXOR 2544	MERCEDES-BENZ	AXOR 2544 S/36	Próprio	26/02/2025	2021	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
29	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	45	CA 15		1.761,41	CAMINHÃO CAVALO MERCEDES-BENZ 2644S 6X4	MERCEDES-BENZ	2644 S	Próprio	30/05/2025	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
30	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	46	CA 16		3.502,90	CAMINHÃO CAVALO MERCEDES-BENZ 2644S 6X4	MERCEDES-BENZ	2644 S	Próprio	31/05/2025	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
31	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	34	CA 04		1.375,00	CAMINHÃO CAVALO VOLKSWAGEN 26.310	VOLKSWAGEN	26.310	Próprio	13/11/2023	2004	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
32	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	37	CA 07		2.847,20	CAMINHÃO CAVALO VOLKSWAGEN 31.320	VOLKSWAGEN	31.320	Próprio	19/07/2025	2009	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
33	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	36	CA 06		2.744,90	CAMINHÃO CAVALO VOLKSWAGEN 31.320	VOLKSWAGEN	31.320	Próprio	10/11/2023	2008	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
34	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	374	CA 23		530,90	CAMINHÃO CAVALO VOLKSWAGEN 31.320	VOLKSWAGEN	31.320	Próprio	29/08/2023	2009	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
35	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	40	CA 10		2.784,10	CAMINHÃO CAVALO VOLKSWAGEN 31.320	VOLKSWAGEN	31.320	Próprio	10/11/2023	2009	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
36	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	41	CA 11		3.138,20	CAMINHÃO CAVALO VOLKSWAGEN 31.320	VOLKSWAGEN	31.320	Próprio	13/11/2023	2009	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
37	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	42	CA 12		2.431,60	CAMINHÃO CAVALO VOLKSWAGEN 31.320	VOLKSWAGEN	31.320	Próprio	18/11/2023	2009	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
38	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	39	CA 09		2.982,20	CAMINHÃO CAVALO VOLKSWAGEN 31.320	VOLKSWAGEN	31.320	Próprio	10/11/2023	2009	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
39	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	71	CE 02		422,51	CAMINHÃO ESPARGIDOR FORD CARGO 1317	FORD	CARGO 1317	Próprio	21/06/2024	2011	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
40	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	73	CE 03		1.206,40	CAMINHÃO ESPARGIDOR FORD CARGO 1319	FORD	CARGO 1319	Próprio	31/05/2025	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
41	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	74	CE 04		483,00	CAMINHÃO ESPARGIDOR FORD CARGO 1519	FORD	CARGO 1519	Próprio	21/10/2024	2015	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
42	OBRA ROD. MT-140 / NOVA	67	CE 01		2.343,40	CAMINHÃO ESPARGIDOR VOLKSWAGEN 13.180	VOLKSWAGEN	13.180	Próprio	04/08/2025	2008	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
43	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	76	CL 05		1.408,60	CAMINHÃO LUBRIFICADOR FORD CARGO 1717	FORD	CARGO 1717	Próprio	25/04/2025	2011	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E

Equipamentos

Nº	Filial	Cod.	Apelido	Série	Horômetro	Descrição	Marca	Modelo	Tipo	Chegada	Ano	Situação	Locador
44	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	77	CL 06		3.781,20	CAMINHÃO LUBRIFICADOR FORD CARGO 2629	FORD	CARGO 2629	Próprio	09/12/2023	2015	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
45	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	450	CL 07		1.009,00	CAMINHÃO LUBRIFICADOR MERCEDES-BENZ ATEGO 2730	MERCEDES-BENZ	ATEGO 2730/48	Próprio	10/11/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
46	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	75	CL 04		1.958,90	CAMINHÃO LUBRIFICADOR VOLKSWAGEN 15.180 CE	VOLKSWAGEN	15.180 CE	Próprio	29/11/2024	2009	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
47	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	504	CA 26		3.023,10	CAMINHÃO MUNCK FORD CARGO 3133	FORD	FORD CARGO 3133	Próprio	19/10/2023	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
48	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	49	CA 19		1.698,00	CAMINHÃO MUNCK VOLVO VM 23 240 6X2	VOLVO	VM 23	Próprio	12/11/2024	2004	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
49	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	43	CA 13		4,70	CAMINHÃO MUNCK VOLVO VM 23 240 6X2	VOLVO	VM 23	Próprio	18/08/2025	2004	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
50	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	79	CP 03		4.020,60	CAMINHÃO PIPA FORD CARGO 2628E 6X4	FORD	CARGO 2628E	Próprio	14/10/2024	2009	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
51	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	82	CP 06		1.997,20	CAMINHÃO PIPA FORD CARGO 2628E 6X4	FORD	CARGO 2628E	Próprio	28/09/2024	2011	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
52	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	80	CP 04		3.781,20	CAMINHÃO PIPA FORD CARGO 2628E 6X4	FORD	CARGO 2628E	Próprio	25/11/2023	2009	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
53	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	86	CP 10		109,90	CAMINHÃO PIPA FORD CARGO 2629 6X4	FORD	CARGO 2629	Próprio	27/11/2023	2015	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
54	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	85	CP 09		3.359,40	CAMINHÃO PIPA FORD CARGO 2629 6X4	FORD	CARGO 2629	Próprio	14/08/2024	2015	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
55	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	84	CP 08		3.976,20	CAMINHÃO PIPA MERCEDES-BENZ ATRON 2729 6X4	MERCEDES-BENZ	ATRON 2729	Próprio	20/11/2023	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
56	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	451	CP 15		1.819,00	CAMINHÃO PIPA MERCEDES-BENZ AXOR 3131	MERCEDES-BENZ	AXOR 3131/48	Próprio	08/12/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
57	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	443	CP 13		1.628,00	CAMINHÃO PIPA MERCEDES-BENZ AXOR 3131	MERCEDES-BENZ	AXOR 3131/48	Próprio	02/12/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
58	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	445	CP 14		1.651,00	CAMINHÃO PIPA MERCEDES-BENZ AXOR 3131	MERCEDES-BENZ	AXOR 3131/48	Próprio	05/12/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
59	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	78	CP 02		492,00	CAMINHÃO PIPA MERCEDES-BENZ 2220 6X4	MERCEDES-BENZ	2220	Próprio	01/12/2021	1988	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
60	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	90	CR 09		1,00	CARRETA SEMI-REBOQUE - TANQUE ÁGUA 6.000L	NÃO APLICA		Próprio	01/12/2021	1994	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
61	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	89	CR 08		1,00	CARRETA SEMI-REBOQUE - TANQUE DIESEL 14.000L	MARGOTTI		Próprio	01/12/2021	1994	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
62	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	88	CR 07		1,00	CARRETA SEMI-REBOQUE - TANQUE 2.500L	AGRIMA	TANQUE 2.500 LTS	Próprio	01/12/2021	1994	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
63	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	6	CR 02		1,00	CARRETA SEMI-REBOQUE 2 EIXOS - BAÚ	MASSARI	2 EIXOS	Próprio	04/12/2023	1982	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
64	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	103	CR 26		1,00	CARRETA SEMI-REBOQUE 2 EIXOS - PRANCHA	PASTRE		Próprio	19/07/2025	2016	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
65	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	319	CR 29		1,00	CARRETA SEMI-REBOQUE 2 EIXOS - TANQUE	NÃO APLICA		Próprio	24/10/2024	2003	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
66	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	320	CR 30		1,00	CARRETA SEMI-REBOQUE 2 EIXOS - TANQUE	NÃO APLICA		Próprio	18/11/2023	2003	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
67	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	394	CR 31		1,00	CARRETA SEMI-REBOQUE 2 EIXOS - TANQUE 23.000 L	RANDON		Próprio	04/09/2023	2002	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
68	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	105	CR 28		1,00	CARRETA SEMI-REBOQUE 2 EIXOS - TANQUE 32.000L	NÃO APLICA		Próprio	16/11/2023	1991	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
69	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	95	CR 18		1,00	CARRETA SEMI-REBOQUE 3 EIXOS - BASCULANTE	ROSSETTI		Próprio	20/11/2023	2010	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
70	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	96	CR 19		1,00	CARRETA SEMI-REBOQUE 3 EIXOS - BASCULANTE	ROSSETTI		Próprio	13/11/2023	2010	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
71	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	99	CR 22		1,00	CARRETA SEMI-REBOQUE 3 EIXOS - BASCULANTE	ROSSETTI		Próprio	25/11/2023	2010	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
72	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	93	CR 16		1,00	CARRETA SEMI-REBOQUE 3 EIXOS - BAÚ	NÃO APLICA		Próprio	22/11/2024	2010	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
73	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	499	CR 33		1,00	CARRETA SEMI-REBOQUE 3 EIXOS - PRANCHA	PASTRE		Próprio	30/05/2025	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
74	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	104	CR 27		1,00	CARRETA SEMI-REBOQUE 3 EIXOS - PRANCHA	PASTRE		Próprio	05/12/2024	2016	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
75	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	101	CR 24		1,00	CARRETA SEMI-REBOQUE 4 EIXOS - PRANCHA	PASTRE		Próprio	31/05/2025	2010	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
76	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	87	CR 03		1,00	CARRETA SEMI-REBOQUE 4 EIXOS - PRANCHA	FRUEHAUF	4 EIXOS	Próprio	09/04/2024	1987	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
77	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	171	EA 18	HCD75EH12	1,00	COMPACTADOR DE SOLO GIANFAR HCD75-EH12	GIANFAR	GIANFAR HCD75	Próprio	30/05/2025	2018	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
78	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	170	EA 17	T26213030024 044	5,80	COMPACTADOR DE SOLO TOYAMA TTR80X-4	TOYAMA	TTR80X-4	Próprio	03/06/2024	2018	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
79	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	414	EA 47	619 002 220 203 80	20,50	COMPACTADOR DE SOLO TOYAMA TTR80ZM-XP	TOYAMA		Próprio	24/10/2024	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
80	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	114	EA 06	3619794	1,00	COMPRESSOR COM MOTOR TRIF MSW40/425	TRIF	MSW 40/425	Próprio	10/09/2020	2018	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
81	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	254	EA 07	BRP0088949	2.817,70	COMPRESSOR DIESEL ACOPCO XAS420	ATLAS COPCO	XAS420	Próprio	16/11/2023		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
82	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	166	EA 22	735000160400 79753	1,00	CORTADOR DE GRAMA BRANCO B4T-6000SL 6HP	BRANCO		Próprio	17/02/2020	2016	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
83	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	492	EA 50		1,00	CORTADOR DE GRAMA BRANCO 7000SL 7,5HP	BRANCO		Próprio	21/08/2023	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
84	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	106	DA 01	3565	1,00	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS CMV DA-3660	CMV	DA-3660	Próprio	28/10/2024	2001	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
85	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	483	DA 04		1,00	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS DA-800	EMA BRASIL		Próprio	04/12/2023	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
86	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	108	DA 03	15514	1,00	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS EMA BRASIL DA-800	EMA BRASIL	DA-800	Próprio	04/12/2023	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
87	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	107	DA 02	9912	1,00	DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS EMA BRASIL DA-800	EMA BRASIL	DA-800	Próprio	31/05/2025	2012	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E

Equipamentos

Nº	Filial	Cod.	Apelido	Série	Horômetro	Descrição	Marca	Modelo	Tipo	Placa	Renavam	Chegada	Ano	Situação	Locador
88	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	356	EH 28	SY021NCB76828	1.734,80	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SANY SY215C	SANY	SY215C	Próprio			09/02/2024	2021	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
89	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	345	EH 24	SY021NCB76088	4.793,77	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SANY SY215C	SANY	SY215C	Próprio			02/10/2024	2021	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
90	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	353	EH 25	SY021NCBC3728	3.271,50	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SANY SY215C	SANY	SY215C	Próprio			14/08/2024	2021	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
91	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	354	EH 26	SY021NCB76718	2.688,72	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SANY SY215C	SANY	SY215C	Próprio			09/02/2024	2021	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
92	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	381	EH 30	SY024NCC2058	3.135,42	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SANY SY245H	SANY	SY245H	Próprio			12/11/2024	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
93	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	397	EH 34	SY036RCC63668	3.115,80	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SANY SY365H	SANY	SY365H	Próprio			04/09/2024	2022	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
94	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	489	EH 35	SY036RCC68718	547,93	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SANY SY365H	SANY	SY365H	Próprio			15/11/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
95	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	291	EH 21	XUG02152HLPA00047	3.186,60	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG XE215BR	XCMG	XE215BR	Próprio			19/07/2025		Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
96	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	294	EH 23	XUG02152CLPA00049	4.249,60	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG XE215BR	XCMG	XE215BR	Próprio			31/05/2025	2020	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
97	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	333	EA 40		1,00	ESTAÇÃO TOTAL TOPCON GREEN LABEL GTS-105N SÉRIE 6H	TOPCON		Próprio			06/09/2023		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
98	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	332	EA 41		1,00	ESTAÇÃO TOTAL TOPCON MODELO GTS-246 SÉRIE V20441	TOPCON		Próprio			23/11/2023		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
99	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	372	EA 44		1,00	ESTUFA DE SECAGEM E ESTERILIZAÇÃO AUTOMÁTICA	NÃO APLICA		Próprio			23/11/2023		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
100	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	322	EA 30		1,00	ESTUFA, 1760 W, 110/220V	NÃO APLICA		Próprio			24/10/2024		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
101	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	323	EA 29		1,00	ESTUFA, 1760 W, 110/220V, MOD. 8.07 SÉRIE A3C	NÃO APLICA		Próprio			06/09/2023		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
102	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	329	EA 36		1,00	EXTRATOR DE BETUME MANUAL (ROTAREX)	NÃO APLICA		Próprio			05/10/2021		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
103	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	501	EA 53		1,00	FURADEIRA DE BANCADA FBM 160MA MOTOR 1/2 390641	NÃO APLICA		Próprio			28/10/2024	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
104	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	280	GG 05	GGV7100908010067	1,00	GERADOR 7100W À GASOLINA VONDER	NÃO APLICA	GGV7100	Próprio			01/10/2021		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
105	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	335	EA 39		1,00	GPS RTK TPS T20	NÃO APLICA		Próprio			23/11/2023		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
106	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	373	EA 45		1,00	GPS RTK TPS T20	NÃO APLICA		Próprio			05/12/2024		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
107	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	8	GD 01		1,00	GRADE DE ARRASTO BALDAN 18 DISCOS 28"	BALDAN	18 DISCO 28"	Próprio			30/09/2024		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
108	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	129	GD 08	1024244001002	1,00	GRADE DE DISCO BALDAN 16 DISCOS 28"	BALDAN	DSC REC 28" X 7,50	Próprio			31/05/2025	2015	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
109	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	410	GD 10	00061100666003001	1,00	GRADE DE DISCO BALDAN 18 DISCOS 28"	BALDAN	CRI DE 08X28X7,	Próprio			30/09/2024	2022	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
110	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	392	GD 09	00061096922004001	1,00	GRADE DE DISCO BALDAN 18 DISCOS 28"	BALDAN	CRI DE 18X28X7,	Próprio			07/12/2023	2022	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
111	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	241	EA 10		40,50	GRUPO DE SOLDA BAMBOZZI PERKNS 3 CILINDROS	BAMBOZZI		Próprio			18/11/2023		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
112	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	133	GG 04	2378	60,00	GRUPO GERADOR BRG SLIM 150 KVA	SLIM	SLIM 150 KVA	Próprio			17/02/2020	2019	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
113	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	132	GG 03	A14T029399	1.144,90	GRUPO GERADOR CUMMINS C300 D6-4	CUMMINS	C300 D6 4	Próprio			11/10/2021	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
114	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	131	GG 02		1,00	GRUPO GERADOR YANMAR	YANMAR		Próprio			01/03/2020		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
115	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	130	GG 01	179-R-3344	1,00	GRUPO GERADOR YANMAR NSB-11-R	YANMAR	NSB-11-R	Próprio			29/10/2024		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
116	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	503	EA 55		1,00	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO J12000 220V	NÃO APLICA	J1200 MÓVEL	Próprio			27/09/2023	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
117	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	496	EA 52		1,00	MACACO HIDRÁULICO 1.000KG	NÃO APLICA		Próprio			28/10/2024	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
118	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	502	EA 54		1,00	MACACO MOLEIRO HIDROPNEUMÁTICO 30T	NÃO APLICA		Próprio			28/10/2024	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
119	OBRA ROD. MT-140 / NOVA	246	MSC 01		35.200,00	MAÇARICO DO CE 01	NÃO APLICA		Próprio			04/08/2025		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
120	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	156	EA 13	1273	1,00	MÁQUINA CORTADORA DE ASFALTO PETROTEC	PETROTEC		Próprio			11/09/2020	2009	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
121	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	158	EA 11		1,00	MÁQUINA DE SOLDA BAMBOZZI 400 AMP	BAMBOZZI		Próprio			14/09/2020		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
122	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	157	EA 12	T00149113	1,00	MÁQUINA DE SOLDA BANTAM 250 AMP	BANTAM		Próprio			17/02/2020		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
123	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	495	EA 51		1,00	MÁQUINA DE SOLDA ORIGO ARC 455	ORIGO	ARC 455	Próprio			28/10/2024	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
124	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	154	MO 02		1.779,70	MICRO ÔNIBUS VOLARE A8	VOLARE	VOLARE V8	Próprio			24/04/2025	2010	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
125	OBRA ROD. MT-140 / NOVA	145	MC 01	GHL05240C00433902	1.032,80	MINI CARREGADEIRA GEHL 5240E	GEHL	5240E	Próprio			04/08/2025	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
126	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	123	ES 02	L250K0024027	784,00	MISTURADOR PARA ESTABILIZAR TERRA XCMG XL250K	XCMG	XL250K	Próprio			02/10/2024	2013	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
127	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	139	MB 06	M93	1,00	MOTO BOMBA AGRALE HYDRUS-15 M93 3"	AGRALE		Próprio			01/10/2024	2010	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
128	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	487	MB 15	21012333	34,70	MOTO BOMBA BRANCO BD-52E 6"	BRANCO	BD-52	Próprio			31/07/2023	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
129	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	486	MB 14	21017205	299,00	MOTO BOMBA BRANCO BD-52E 6"	BRANCO		Próprio			24/10/2024	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
130	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	357	MB 12	Y210203058	122,70	MOTO BOMBA BUFFALO BFDE-4102 6"	BUFFALO	BFDE-4102 6"	Próprio			08/12/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
131	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	358	MB 13	Y210800186	408,01	MOTO BOMBA BUFFALO BFDE-4102 6"	BUFFALO		Próprio			30/09/2024	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
132	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	144	MB 11	70301703	1.140,00	MOTO BOMBA BUFFALO BFDE-4102 6"	BUFFALO		Próprio			28/11/2023	2017	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E

Equipamentos

Nº	Filial	Cod.	Apelido	Série	Horômetro	Descrição	Marca	Modelo	Tipo	Placa	Renavam	Chegada	Ano	Situação	Locador
133	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	143	MB 10	40500538	4.779,50	MOTO BOMBA BUFFALO BFD-480 4"	BUFFALO	BFD-480	Próprio			04/12/2023	2015	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
134	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	140	MB 07	D100 D08019977	1,00	MOTO BOMBA LINTEC D100 4"	LINTEC		Próprio			01/02/2022		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
135	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	138	MB 05		1,00	MOTO BOMBA LINTEC D7 3"	LINTEC		Próprio			17/12/2020		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
136	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	141	MB 08	CE8805B3221 6T	647,00	MOTO BOMBA PERKINS 3 CILINDROS 6"	PERKINS		Próprio			10/11/2023		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
137	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	507	MN 35	G 4WD	1.081,10	MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G	JOHN DEERE	670G	Próprio			30/05/2025	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
138	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	150	MN 20	B15336	9.912,00	MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555-3	KOMATSU	GD 555-3	Próprio			26/09/2024	2009	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
139	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	149	MN 19	B15331	1.248,00	MOTONIVELADORA KOMATSU GD-555-3	KOMATSU	GD 555-3C	Próprio			01/08/2024	2009	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
140	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	446	MN 32	B40384	1.751,90	MOTONIVELADORA KOMATSU GD-655-5	KOMATSU	GD655-5	Próprio			07/12/2023	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
141	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	361	MN 31	HBZN0200KN AF09331	4.275,80	MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG200B	NEW HOLLAND	RG200B	Próprio			02/10/2024	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
142	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	360	MN 30	HBZN0200EN AF09260	3.599,70	MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG200B	NEW HOLLAND	RG200B	Próprio			24/09/2024	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
143	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	359	MN 29	PY1220CA007 0	2.787,90	MOTONIVELADORA SANY SMG200	SANY	SMG200	Próprio			22/11/2023	2021	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
144	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	174	MS 07	67M4097	2.062,50	MOTOSCRAPER CATERPILLAR 631C	CATERPILLAR	631C	Próprio			25/09/2024	1972	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
145	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	175	MS 08	67M4180	1,00	MOTOSCRAPER CATERPILLAR 631C	CATERPILLAR	631C	Próprio			17/02/2020	1972	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
146	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	180	MS 13	67M5023	322,60	MOTOSCRAPER CATERPILLAR 631C	CATERPILLAR	631C	Próprio			25/09/2024	1972	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
147	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	176	MS 09	67M4439	2.302,60	MOTOSCRAPER CATERPILLAR 631C	CATERPILLAR	631C	Próprio			12/09/2024	1973	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
148	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	178	MS 11	67M4925	2.744,90	MOTOSCRAPER CATERPILLAR 631C	CATERPILLAR	631-C	Próprio			01/06/2023	1972	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
149	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	172	MS 04	T-2850	1.893,70	MOTOSCRAPER TEREX TS 24	TEREX	TS 24	Próprio			10/09/2024	1979	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
150	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	163	EA 20	2036RS11192 000132	1,00	MOTOSSERRA STHIL MS 381	STHIL	MS 381	Próprio			01/07/2023	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
151	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	161	EA 19	360237246	1,00	MOTOSSERRA STHIL MS 038	STHIL	MS 038	Próprio			18/09/2024	2004	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
152	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	516	MO 05	517509	70,00	ÔNIBUS CONVENCIONAL ATTACK 8 RURAL	MARCOPOLO	VOLARE V8L	Próprio			06/07/2024	2024	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
153	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	454	PC 15	SW9353CC08 188	850,10	PÁ CARREGADEIRA SANY SW936K1	SANY	SW936K1	Próprio			04/09/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
154	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	384	PC 14	SL9563CC009 38	1.612,50	PÁ CARREGADEIRA SANY SY956H5	SANY	SYL956H5	Próprio			08/12/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
155	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	362	PC 13	SEM00636L3D 302196	1.490,70	PÁ CARREGADEIRA SEM 636-D	SEM	SEM 363-D	Próprio			12/11/2024	2021	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
156	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	326	EA 33		1,00	PRENSA HIDRÁULICA PARA CBR 15 TON	NÃO APLICA		Próprio			24/10/2024		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
157	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	327	EA 34		1,00	PRENSA HIDRÁULICA PARA CBR 15 TON	NÃO APLICA		Próprio			06/09/2023		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
158	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	371	EA 43		1,00	PRENSA HIDRÁULICA PARA CBR 5 TON	NÃO APLICA		Próprio			28/11/2023		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
159	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	334	EA 35		1,00	PRENSA HIDRÁULICA PARA CONCRETO DIGITAL 100 TON	NÃO APLICA		Próprio			13/11/2024		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
160	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	213	RE 02	4WH81334291	532,90	RETROSCAVADEIRA JCB 4CX	JCB	4CX	Próprio			28/04/2021	2008	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
161	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	168	EA 27	365900490	1,00	ROÇADEIRA COSTAL STHIL FS220 DM300-3	STHIL	FS 220 DM 300-3	Próprio			17/02/2020	2016	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
162	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	167	EA 26	365858430	1,00	ROÇADEIRA COSTAL STHIL FS220 DM300-3	STHIL	FS 220, DM 300-3	Próprio			17/02/2020	2016	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
163	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	513	EA 56		0,00	ROÇADEIRA COSTAL TEKNA MF260XS	TEKNA		Próprio			24/04/2024	2024	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
164	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	164	EA 23	RHA150	1,00	ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA LAVRALE RHA-150	LAVRALE	RHA-150	Próprio			17/02/2020	2016	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
165	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	244	RC 06		1,00	ROLO COMPACTADOR DE ARRASTO PÉ DE CARNEIRO	EMA BRASIL	2 TAMBORES	Próprio			18/02/2020	1991	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
166	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	278	RP 04	10000502VLB 006267	503,00	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS DYNAPAC CP2700	DYNAPAC	CP2700	Próprio			25/04/2025	2020	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
167	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	216	RP 03	260014033	2.005,00	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS MULLER AP-26	MULLER	AP-26	Próprio			25/04/2025	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
168	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	498	RC 39	34V500	1,00	ROLO COMPACTADOR HYSTER CATERPILLAR 627B	CATERPILLAR	637B	Próprio			01/10/2023	1978	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
169	OBRA ROD. MT-140 / NOVA	207	RC 23	XUG04007CD JE00107	42,00	ROLO COMPACTADOR LISO XCMG XD41	XCMG	XD41	Próprio			04/08/2025	2013	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
170	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	205	RC 21	35V1196	2.223,90	ROLO COMPACTADOR MOTOROLLER CATERPILLAR 621B	CATERPILLAR	621-B	Próprio			04/12/2023	2016	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
171	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	204	RC 20	34V495	169,90	ROLO COMPACTADOR MOTOROLLER CATERPILLAR 627B	CATERPILLAR	627-B	Próprio			01/12/2023		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
172	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	199	RC 14	T-1969	848,20	ROLO COMPACTADOR MOTOROLLER TEREX TS 24	TEREX	TS-24	Próprio			04/12/2023	1979	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
173	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	508	RC 40		823,00	ROLO COMPACTADOR SANY SSR200C-8H	SANY	SSR200C-8H	Próprio			01/10/2024	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
174	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	509	RC 41	YZ1520CD296 3	835,20	ROLO COMPACTADOR SANY SSR220C	SANY	SSR200C	Próprio			01/10/2024	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
175	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	202	RC 18	H2690725	5.177,90	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO HAMM 3411P	HAMM	3411P	Próprio			08/12/2023	2014	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
176	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	201	RC 17	H2690730	6.409,60	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO HAMM 3411P	HAMM	3411P	Próprio			25/11/2023	2014	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
177	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	255	EA 09	DEQ150750	1,00	ROMPEDOR HIDRÁULICO MB1700CLII	ATLAS COPCO		Próprio			14/08/2024		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E



Equipamentos

Nº	Filial	Cod.	Apelido	Série	Horômetro	Descrição	Marca	Modelo	Tipo	Chegada	Ano	Situação	Locador
178	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	279	EA 28		1,00	SONDA ROTATIVA ELÉTRICA	NÃO APLICA		Próprio	24/11/2021		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
179	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	477	EA 49		1,00	SOPRADOR A GASOLINA 4,2HP 578BTF	HUSQVARNA		Próprio	25/02/2025	2021	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
180	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	522	EA 57		1,00	SOPRADOR COSTAL HUSQVARNA 356BT	HUSQVARNA		Próprio	25/02/2025		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
181	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	408	EA 46		1,00	SOPRADOR HUSQVARNA 125B	HUSQVARNA	125B	Próprio	06/09/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
182	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	230	TP 09	TLVLV22058	2.550,60	TRATOR AGRÍCOLA LANDINI GLOBALFARM 100	LANDINI	GLOBAL FARM 100	Próprio	09/10/2024	2010	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
183	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	231	TP 10	13H6300047	1.843,90	TRATOR AGRÍCOLA LANDINI GLOBALFARM 100	LANDINI	GLOBAL FARM 100	Próprio	04/12/2023	2013	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
184	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	393	TP 13	00000006714625812	1.854,10	TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON MF6714	MASSEY FERGUSON	MF6714 4X4 CAB	Próprio	05/12/2023	2022	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
185	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	409	TP 14	00000006714625656	2.052,20	TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON MF6714	MASSEY FERGUSON	MF6714 4X4 CAB	Próprio	30/05/2025	2021	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
186	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	221	TE 11		4.562,60	TRATOR DE ESTEIRAS NEW HOLLAND FD-170	NEW HOLLAND	FD-170	Próprio	24/09/2024	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
187	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	225	TE 15	1570	0,10	TRATOR DE ESTEIRAS XCMG PD-165	XCMG	PD-165	Próprio	17/09/2024	2014	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
188	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	243	UA 02	C1120069	984,00	USINA DE ASFALTO MÓVEL CBUQ CIBER INOVA 1200 P-1	CIBER	SR/MO UACF-	Próprio	26/09/2021	2013	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
189	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	242	UA 01		6.951,00	USINA DE ASFALTO MÓVEL CBUQ CIFALI TB 80-3	CIFALI	TB 80-3	Próprio	18/02/2020	1999	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
190	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	236	VM 01		1,00	VASSOURA MECÂNICA CMV VM-2440	CMV	VM-2440	Próprio	18/11/2023	2008	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
191	LOTE RURAL USINA DE ASFALTO -	237	VM 02	6914	1,00	VASSOURA MECÂNICA CONSMAQ VM-100	CONSMAQ	VM-100	Próprio	13/11/2024	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
192	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	366	VE 90		72.914,00	VEÍCULO FIAT STRADA ENDURANCE CD FLEX	FIAT	ENDURANCE 1.4 8V	Próprio	09/02/2024	2021	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
193	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	469	VE 100		24.135,00	VEÍCULO FIAT STRADA ENDURANCE CP	FIAT	ENDURANCE CS	Próprio	10/07/2023	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
194	UNIDADE GOIÂNIA - GO	470	VE 101		13.409,00	VEÍCULO FIAT STRADA ENDURANCE CP	FIAT	ENDURANCE CS	Próprio	27/06/2023	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
195	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	434	VE 97		73.205,00	VEÍCULO FIAT STRADA ENDURENCE FLEX	FIAT	ENDURANCE 1.4 8V	Próprio	31/05/2025	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
196	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	433	VE 96		34.742,00	VEÍCULO FIAT STRADA ENDURENCE FLEX	FIAT	ENDURANCE 1.4 8V	Próprio	15/12/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
197	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	482	VE 104		22.393,00	VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM CD	FIAT	FREEDOM CD 1.3	Próprio	11/12/2023	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
198	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	480	VE 102		15.447,00	VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM CD	FIAT	FREEDOM CD 1.3	Próprio	15/12/2023	2023	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
199	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	481	VE 103		110.981,00	VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM CD	FIAT	FREEDOM CD 1.3	Próprio	31/05/2025	2023	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
200	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	488	VE 105		24.151,00	VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM CD	FIAT	FREEDOM CD 1.3	Próprio	04/12/2023	2023	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
201	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	422	VE 95		54.533,00	VEÍCULO FIAT STRADA FREEDOM CD FLEX	FIAT	FREEDOM CD 1.3	Próprio	14/12/2023	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
202	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	12	VE 58		57.393,00	VEÍCULO HONDA HR-V EXL CVT FLEX	HONDA	HR-V EXL CVT	Próprio	08/05/2023	2015	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
203	UNIDADE CUIABÁ - MT	413	VE 94		107.134,00	VEÍCULO KIA SORENTO EX2	KIA	EX2 2.4	Próprio	03/05/2023	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
204	UNIDADE GOIÂNIA - GO	253	VE 78		23.651,00	VEÍCULO KIA SPORTAGE LX2 FFG3 FLEX	KIA	SPORTAGE LX2	Próprio	29/04/2020	2019	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
205	UNIDADE GOIÂNIA - GO	344	VE 86		24.517,00	VEÍCULO TOYOTA COROLLA CROSS XRE 2.0	TOYOTA	XRE 2.0	Próprio	20/09/2021	2021	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
206	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	511	VE 107		9.116,00	VEÍCULO TOYOTA HILUX CD DSL POWER PACK 4X4	TOYOTA	CD DSL	Próprio	16/07/2025	2024	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
207	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	514	VE 109		7.099,00	VEÍCULO TOYOTA HILUX CD DSL POWER PACK 4X4	TOYOTA	CD DSL	Próprio	10/06/2024	2024	Em Transferência	2 - DESTESA ENGENHARIA E
208	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	510	VE 106		4.701,00	VEÍCULO TOYOTA HILUX CD DSL POWER PACK 4X4	TOYOTA	CD DSL	Próprio	05/04/2024	2024	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
209	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	512	VE 108		11.097,00	VEÍCULO TOYOTA HILUX CS DSL 4X4	TOYOTA	CS DSL 4X4	Próprio	26/03/2024	2024	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
210	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	28	VE 77		231.528,00	VEÍCULO TOYOTA HILUX SRX CD DSL 4X4	TOYOTA	SRX CD DSL 4X4	Próprio	13/03/2024	2018	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
211	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	518	VE 111	4X2	1,00	VEÍCULO TOYOTA RAV4 4X2	TOYOTA		Próprio	09/10/2024	2017	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
212	UNIDADE GOIÂNIA - GO	369	VE 93		70.505,00	VEÍCULO TOYOTA SW4 4X4 SRX AT 5S	TOYOTA	SW4 SRX AT 5S	Próprio	28/02/2022	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
213	UNIDADE GOIÂNIA - GO	368	VE 92		43.866,00	VEÍCULO TOYOTA SW4 4X4 SRX AT 7S	TOYOTA	SW4 SRX AT 7S	Próprio	28/02/2022	2022	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
214	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	307	VE 85		49.215,00	VEÍCULO TOYOTA SW4 4X4 SRX AT 7S	TOYOTA	HILUX SW4 4X4	Próprio	02/10/2020	2020	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
215	UNIDADE GOIÂNIA - GO	515	VE 110		13.082,00	VEÍCULO TOYOTA SW4 4X4 SRX AT 7S PLATINUM	TOYOTA	SW4 DSL 4X4 SRX	Próprio	11/06/2024	2024	Ativo/Alocado em Obra	1 - DESTESA ENGENHARIA E
216	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	235	VA 02	CP510269	1.485,50	VIBRO ACABADORA CIBER AF5000	CIBER	AF5000	Próprio	25/04/2025	2014	Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
217	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	330	EA 37		1,00	VIGA DE BENKELMAN 2X1 PARA PAVIMENTOS	SOLOTEST		Próprio	18/11/2024		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
218	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	331	EA 38		1,00	VIGA DE BENKELMAN 2X1 PARA PAVIMENTOS	SOLOTEST		Próprio	30/11/2023		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
219	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	325	EA 32		1,00	VISCOSÍMETRO	SOLOTEST		Próprio	24/10/2024		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
220	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	370	EA 42		1,00	VISCOSÍMETRO	NÃO APLICA		Próprio	30/11/2023		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
221	UNIDADE QUERÊNCIA - MT	324	EA 31		1,00	VISCOSÍMETRO	SOLOTEST		Próprio	10/11/2021		Ativo/Alocado em Obra	2 - DESTESA ENGENHARIA E
										Total			