

CASE DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS

ATESTAÇÃO TÉCNICA

ITEM	DESCRIÇÃO	UD	ORÇADO	EXIGIDO
01	ESTUTURA DE CONCRETO ARMADO	M³	424	212
02	ESTRUTURA METÁLICA AÇO	Kg	29.307	14.653
03	COBERTURA TELHA CHAPA CHAPA GALV. TRAPEZOIDAL	m²	3.652	1.826
04	EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO	KVA	300	150

Eng.º Luiz Antônio de Paula
Diretor de Obras Cíveis